加工部署 得意先名 管理 No. 承認 確認 作成 作業手順書 クボタ 藤田 F3B - 1590 V1 製造2課 増田 堺 2023/6/21 2023/6/21 2023/6/21 炉中ろう付(出口検査) 件名 品番 1G410-33052 工程名 **CA20** 40 個 出来栄え確認 梱包箱 入数 確認項目 作業手順 2) 出来栄え確認 🐠 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 製品同士くっつきが無いこと 箱から製品を1個取り出す 2) 出来栄え確認 ※穴周囲 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済みの製品の箱詰め図有 箱から 上にはみ出さないこと 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける 4)検査済みの製品の箱詰め 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ 使用治具 改訂No. 承認 改訂日 改訂内容 改訂者

۷1

2023/6/21

1段毎に左右向きを変えて入れる(10本×4段)

藤田

新規作成