作業手順書 件名 出来栄え確認 品番 2) 出来栄え確認 💇

加工部署 製造2課

得意先名 クボタ 枚方

確認 2023/12/25 2023/12/25

作成 藤田

作業手順

2023/12/25

F3B - 1442 V3

管理 No.

入数

確認項目

RD819-42372

工程名

炉中ろう付(出口検査)

承認

梱包箱

9B


60△個




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





4) 検査済み製品の箱詰め



1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプ部全面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 箱に入れる 箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具	
改訂No.	改訂日

******	718011	容	改訂者	承認
V3 2023/13	25 荷姿差し変え、梱包	箱·入数変更	藤田	増田
V2 2023/5	30 パイプのろうだれ確認先	帯から全体に変更	藤田	増田
V1 2023/4	21 新規作	成	藤田	増田

