加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 增 高橋 クボタ 河合 F3B - 1314 V1 製造2課 増田 筑波 2023/3/14 2023/3/14 2023/3/14 T2250-16613 炉中ろう付(出口検査) 50 個 件名 品番 工程名 9B 出来栄え確認 梱包箱 入数 作業手順 確認項目 2)出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 製品同士くっつきが無いこと 箱から製品を1個取り出す 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと 3)※完端、淵 シート面に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 箱から 上にはみ出さないこと 箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける ※1周確認 ※先端 4) 検査済み製品の箱詰め **※**୬ート**ii** 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ 使用治具 承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者

V1

2023/3/14

河合

新規作成