## 作業手順書

製造2課

加工部署

得意先名 ヤンマー びわ 承認 確認 増出 高橋 2023/12/21 2023/12/21

藤田 7.1 2023/12/21

F3B - 1712 V2

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

129G01-59200

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作成

9B

入数

100 個

2) 出来栄え確認




は、ろう付確認、

 $\bigcirc$ 

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



4)検査済み製品の箱詰め



|    | 作業手順         |    | 確認項目            |  |
|----|--------------|----|-----------------|--|
| 1) | くっつき確認       |    |                 |  |
|    | 箱から製品を1個取り出す | '  | 製品同士くっつきが無いこと   |  |
| 2) | 2) 出来栄え確認 図有 |    |                 |  |
|    | ろう周り確認       |    | ろうがスキマ無く周っていること |  |
|    | ろう垂れ確認       |    | ろう付部から垂れていないこと  |  |
|    |              |    | シート面に垂れていないこと   |  |
|    |              |    | パイプの先端に垂れていないこと |  |
|    | 傷確認          |    | シート面に傷がないこと     |  |
| 3) | 外観確認         |    |                 |  |
|    | 製品全体の外観を確認す  | る  | 不要なろうだれ、傷がないことを |  |
|    |              |    | 確認する            |  |
| 4) | 検査済み製品の箱詰め   | 図有 |                 |  |
|    | 箱に入れる        |    | 箱から上にはみ出さないこと   |  |
|    |              |    | 端数の箱に、現品票を付ける   |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
|    |              |    |                 |  |
| -  |              |    |                 |  |



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

| 改訂No. | 改訂日        | 改訂内容 |        | 改訂者 | 承認 |
|-------|------------|------|--------|-----|----|
|       |            |      |        |     |    |
| V2    | 2023/12/21 |      | 荷姿差し替え | 藤田  | 増田 |
| V1    | 2023/9/8   |      | 新規作成   | 藤田  | 増田 |

