管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 作業手順書 クボタ 藤田 F3B - 1602 V1 製造2課 増田 堺 2023/6/30 2023/6/30 2023/6/30 件名 出来栄え確認 品番 V0511-77733-4 工程名 炉中ろう付(出口検査) 梱包箱 9B 入数 100 個 作業手順 確認項目 2) 出来栄え確認 💇 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと パイプ全体に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 箱に入れる 箱から上にはみ出さないこと ※穴周囲 端数の箱に、現品票を付ける ※ネジ灘 ※穴の内側 ※内面テーパー 4) 検査済みの製品の箱詰め





