作業手順書

品番

製造2課

加工部署

クボタ 筑波

得意先名

承認 確認 增 田人 増田 2023/5/26 2023/5/26

1) 外観確認

河合 2023/5/26

作成

F3B - 1543 V1

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

CA20

入数

確認項目

管理 No.

200 個

1) 外観確認

件名




出来栄え確認

は、ろう付確認、



3C082-82855-1

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



2) 検査済み製品の箱詰め



	製品全体の外観を確認する	汚れ、傷、切粉がないことを			
	Period Line Community of	確認する			
2)	検査済み製品の箱詰め 図有				
۷)					
	向きを揃えて箱に入れる	端数の箱は、最上段に載せる			
		端数の箱に、現品票を付ける			

注意事項

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容			改訂者	承認
V1	2023/5/26		新規作成		河合	増田

