作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課

承認 2023/10/30 2023/10/30

確認

藤田 2023/10/30

作業手順

作成

F3B - 1746 V1

件名 出来栄え確認 品番

6F172-39611

工程名

炉中ろう付(出口検査)


梱包箱 専用箱 入数

確認項目

管理 No.

10 個








aの部分、bの部分を 左右2ヶ所に

計4回差し込む


5) 検査済み製品の箱詰め







	1)	くっつき確認	
灲		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	ピンゲージ確認	ピンゲージのaの部分、bの部分を
			青丸の2ヶ所に計4回差し込む
)	3)	出来栄え確認 図有	
الرساس)		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			ネジ溝に垂れていないこと
		傷確認	ネジ溝に傷がないこと
	4)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
			確認する
	5)	検査済み製品の箱詰め 図有	
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
			端数の箱に、現品票を付ける





異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具	炉出口-006		ピンゲージ治具		
灰巾心云					
改訂No.	改訂日	改訂内容		改訂者	承認
V1	2023/10/30		新規作成	藤田	増田

