令和4年度(2023年1月13日) 図上訓練

●訓練対応者

佐々木課長 AM)吉池主任、金子主任、桑原係員 PM)中村係長、小田代係員、橋本係員

●タイムスケジュール

午前の部

十削の部	
時間	内。容
9:15	・災害情報システムによる参集メール配信(土木部内)
	・災害対策本部開設、土木部災害対策本部開設
9:30	・土砂災害警戒情報発令
9:50	・急傾斜地崖崩れ
10:00	・本部事務局員参集、土木部災害対策本部・訓練対応者参集
10:30	・ 後害対策本部から状況付与 ・ 都市整備部から状況付与→土木部へ現地確認依頼→危機管理部へtel報告 状況① ・ 枚方元町付近台鏡寺周辺(土砂災害特別警戒区域)にて土砂崩れ発生との通報あり、都市整備部による現地確認の結果、市道枚方元町1号線に土砂が流出している状況を確認。 ・ 土木部へ現地確認の依頼(市道の通行止め等の対応)及び隣接する京阪電鉄への影響確認等情報共有(都市整備部より)・土木部は危機管理部へ状況報告を行う。 ・ 土木部から状況付与(内部)→「通行止め」案件について危機管理部へtel報告 状況② ・ 住所:枚方市出口5丁目65 ・ 被害状況:地下道が冠水している。通行不能。深さ20cm程度。・対応:土木部応急対応(通行規制(止め)) 状況③ ・ 住所:枚方市出口2丁目17-1 ・ 被害状況:側溝にごみがたまり、水があふれだしている。・対応:土木部応急対応(側溝緊急清掃) 状況④ ・ 住所:枚方市中宮大池2丁目11-5 ・ 被害状況:自宅前の道路が冠水。側溝が土砂でつまっている。・対応:土木部応急対応(側溝緊急清掃)
10:50	・被害状況を部長へ報告
11:00	第1回 災害対策本部会議

11:30 ・午前の部訓練終了

午後の部

時間	内容
13:00	・訓練対応者参集
13:05	・被害状況を部長へ報告
13:15	第2回 災害対策本部会議 ・災害対策本部から状況付与→土木部へ現地確認依頼→危機管理部へtel報告 状況⑤ ・尊延寺1丁目4付近の土砂災害警戒区域にて土砂崩れの発生との通報有、都市整備部による現地確認の結果、準用河川穂谷川へ土砂が流出している状況を確認。 ・土木部へ現地確認の依頼(河川への影響等)及び隣接する特別養護老人ホームビーブルハウス枚方及び小嶋氏の状況確認(都市整備部より)・土木部は危機管理部へ状況報告を行う。 ・土木部から状況付与(内部)→「通行止め」案件について危機管理部へtel報告 状況⑥ ・住所:枚方市養父西町30 ・被害状況:とうかえでのアンダーバス道路が冠水。深さ20cm。・対応:土木部応急対応(通行規制(止め)) 状況⑦ ・住所:枚方市枚方市東山1丁目47 ・被害状況:自宅マンション前の道路が冠水。(深さ20cm)側溝が土砂でつまっている。対応:対応中(現地調査中) 状況⑧ ・住所:枚方市出屋敷元町2丁目15-23 ・被害状況:道路冠水。(深き20cm)通行不可。・対応:土木部応急対応(通行規制(止め))
14:40	第3回 災害対策本部会議
15:00	・午後の部訓練終了