
■事故の概況



事故類型:出会い頭

発生日時: 夕方(薄暮時)

当事者A:原付自転車 70歳代 男性 当事者B:普通乗用車 30歳代 男性

■ 事故の概要

Aは一時停止標識が設置されている十字路交差点を右折する際、右方の安全確認を怠り 時速約10kmで進入したため、右方から直進してきたBと衝突しました。

Bは、時速約65kmで走行中、衝突位置の約36m手前で原付自転車を発見し、ブレーキ操作を行いましたが、衝突を回避できませんでした。

Aの進行道路は交差点手前で上り坂になっており、植栽もあるためB側の見通しが悪く、 Bの進行道路は交差点手前で左カーブになっており、A側の見通しが悪い道路環境でした。

■ 事故から学ぶ

一時停止規制の道路標識や道路標示がある交差点では、一旦停止したあと、必ず左右の 安全確認を行ってから交差点に進入しなければなりません。また、車がこ来ないと思って も、次の瞬間に脇道などから出てくる場合があるので、警戒しながらゆっくりと発進すべ きです。

車が思った以上に速い速度で走行してくる場合もありますので、車が通り過ぎるのを 待ってから交差点に進入するゆとりをもって運転しましょう。

信号が設置されていない交差点を通過する際は、バイクや自転車の飛び出しがあるかも しれないと考え、速度を控え目にするなど慎重な運転を心がけるべきです。