
■事故の概況



事故類型:車両単独

当事者A:普通乗用車 10歳代

男性

■ 事故の概要

Aは時速30kmに規制された片側一車線道路を時速約80kmで走行中、左カーブで速度を出しすぎたため対向車線にはみ出し、対向車線の路肩に停車中のB車に接触、さらに、A車は走行してきた車線の路肩に植えられた立木と衝突し、道路上に横転転覆した状態で停止しました。

■ 事故から学ぶ

第一に、規制速度を守って運転しましょう。Aは免許取得後4カ月の初心運転者であり、カーブ曲率を読み誤り、カーブに見合った速度の選択を誤りました。カーブ進入位置でカーブの出口が見えず、90度以上進行方向が変わるカーブや、曲率が途中で変わるカーブもあります。走行中でも慌てることのないように、どのようなカーブでもカーブ手前でスピードを十分落としてから進入しましょう。カーブ通過の基本行動は、スローイン、スローアウト!

車の運転に慣れてくると自信過剰に陥りやすくなります。 常に初心に帰り、安全運転を心がけましょう。