

NOUMA TRADING & LOGISTICS RIF: J-40789367-0

Materias Primas

HOJA DE SEGURIDAD

Nombre del Producto: ALMIDON DE PAPA Fecha de Revisión: FEBRERO 2024. Revisión N°1



SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre Químico: Almidón De Papa

Sinónimo: Almidón de Patata, Fécula de Papa

Compañía: Nouma Trading & Logistics, C.A

Teléfonos de Emergencia: 911

SECCION 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU: No Regulado

Clasificación NFPA: Salud: 0; Inflamabilidad: 0; Reactividad: 0

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

✓ Inhalación: N/A.

✓ Ingestión: N/A.

✓ Piel: N/A.

✓ Ojos: N/A.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Inhalación: sacar al aire libre, si no respira, dar respiración artificial.
- ✓ Ingestión: llame al control de envenenamiento inmediatamente. enjuague la boca con agua fría. dé a la víctima 1-2 tazas de agua o leche para beber. inducir el vómito inmediatamente.
- ✓ Contacto Ocular: enjuague inmediatamente el ojo con exceso de agua durante 15 minutos, levantando los párpados inferior y superior de vez en cuando
- ✓ Contacto Dérmico: enjuague inmediatamente la piel con exceso de agua durante 15 minutos, mientras se quita la ropa contaminada.

MEDIDAS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS

✓ Sólido no inflamable. cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos acres.

Página 1 de 2



NOUMA TRADING & LOGISTICS RIF: J-40789367-0

Materias Primas

HOJA DE SEGURIDAD

- ✓ Equipo de protección y precauciones para los bomberos: Use espuma o productos químicos secos para extinguir el fuego.
- ✓ Los bomberos deben usar ropa completa para combatir incendios y protección respiratoria (SCBA). Enfriar el recipiente con agua pulverizada. El material no es sensible al impacto mecánico ni a la descarga estática.

MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Utilice la protección personal recomendada en la sección de protección personal. Aislar el área de peligro y prohibir la entrada al personal innecesario y desprotegido. barra el derrame y colóquelo en una bolsa sellada o en un recipiente para su eliminación. Lave el área del derrame después de completar la recolección.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Manipulación: Use con ventilación adecuada y no respire polvo o vapor. evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese bien las manos después de manipular.
- ✓ Almacenamiento: Almacenar en el área de almacenamiento general (almacenamiento verde) con otros artículos sin peligros específicos de almacenamiento. Almacénelo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave lejos de materiales incompatibles.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

✓ Use ventilación para mantener la concentración en el aire por debajo de los límites de exposición. Tener una instalación de lavado de ojos aprobada, una ducha de seguridad y extintores de incendios fácilmente disponibles. use gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos y ropa resistente a los productos químicos, como guantes y delantales. Lávese bien las manos después de manipular el material y antes de comer o beber. Use un respirador aprobado por NIOSH con un cartucho para polvo. Pautas de exposición: Almidón: OSHA PEL: 5 mg/m3 (polvo total) 15 mg/m3 (fracción respirable), ACGIH: TLV: 10 mg/m3, STEL: No disponible.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Evita el calor y la humedad.

- \checkmark Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
- ✓ Incompatibilidad: N/A.
- ✓ Vida útil: indefinidamente si se almacena correctamente

Página 2 de 2