### 计算机组成原理

**Principles of Computer Organization** 

第7讲 计算机中数的运算I

如何进行定点移位计算?

主讲教师: 石 侃

shikan@ict.ac.cn

2025年3月17日

# 6.3 定点运算

- 一、移位运算
  - 1. 移位的意义

15 m = 1500 cm

小数点右移 2 位

机器用语 15 相对于小数点 左移 2 位

(小数点不动)

左移 绝对值扩大

右移 绝对值缩小

在计算机中,移位与加减配合,能够实现乘除运算

# 2. 算术移位规则(对有符号数的移位)不论正负,移位后的符号位不变!

6.3

真值	码制	除符号位外 添补代码
正数	原码、补码、反码	添 0
	原码	添 0
负数	补码	左移添0
		右移添1
	反 码	添 1

添加的0 有意义 还是1有 意义?

- ①原码除符号位外"各位取反、末位加1"形成补码
- ②原码除符号位外"各位取反"形成反码
- ③因此,以负数补码数值位中最后的1为分界,右边(含1)同原码,左边同反码

设机器数字长为8位(含1位符号位),写出<sup>6</sup>.3 A=+26时,三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值,并分析结果的正确性。

解: A = +26 = +11010 则  $[A]_{\bar{\mathbb{R}}} = [A]_{\bar{\mathbb{A}}} = [A]_{\bar{\mathbb{R}}} = 0,0011010$ 

移位操作	机 器 数 [A] <sub>原</sub> =[A] <sub>补</sub> =[A] <sub>反</sub>	对应的真值
移位前	<b>0,0011010</b>	+26
左移一位	0,011010 <mark>0</mark>	+52
左移两位	0,1101000	+104
右移一位	0,0001101	+13
右移两位	0,0000110	+6

设机器数字长为 8 位(含 1 位符号位),写出 A = +26时,三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值,并分析结果的正确性。

解: A = +26 = +11010 则  $[A]_{\mathbb{R}} = [A]_{\mathbb{A}} = [A]_{\mathbb{L}} = 0,0011010$ 

移位操作	机 器 数 [A] <sub>原</sub> =[A] <sub>补</sub> =[A] <sub>反</sub>	对应的真值
移位前	0,0011010	+26
左移一位	0,011010 <mark>0</mark>	+52
左移两位	0,1101000	+104 右移最低
右移一位	0,0001101	+13 位美1,
右移两位	0,000110	+6 影响稍度

若继续左移,即左移三位,则最高位丢1,结果为+80,出错

6.3

设机器数字长为8位(含1位符号位),写出 A=-26时,三种机器数左、右移一位和两位后的表 示形式及对应的真值,并分析结果的正确性。

解:

A = -26 = -11010

原码

移位操作	机器数	对应的真值
移位前	1,0011010	<b>-26</b>
左移一位		
左移两位		
右移一位		
右移两位		

6.3

设机器数字长为8位(含1位符号位),写出 A=-26时,三种机器数左、右移一位和两位后的表 示形式及对应的真值,并分析结果的正确性。

解:

A = -26 = -11010

原码

移位操作	机器数	对应的真值
移位前	1,0011010	<b>-26</b>
左移一位	1,011010 <mark>0</mark>	- 52
左移两位	1,1101000	<b>-104</b>
右移一位		
右移两位		

6.3

设机器数字长为8位(含1位符号位),写出 A=-26时,三种机器数左、右移一位和两位后的表 示形式及对应的真值,并分析结果的正确性。

解:

A = -26 = -11010

原码

移位操作	机器数	对应的真值
移位前	1,0011010	<b>-26</b>
左移一位	1,011010 <mark>0</mark>	- 52
左移两位	1,1101000	<b>-104</b>
右移一位	1, <mark>0</mark> 001101	<b>-13</b>
右移两位	1,0000110	<b>-6</b>

132

# **6.3**

### 补码


移位操作	机器数	对应的真值
移位前	1,1100110	<b>-26</b>
左移一位	1,1001100	- 52
左移两位	1,0011000	-104
右移一位	1, <mark>1</mark> 110011	-13
右移两位	1, <mark>11</mark> 11001	<b>-7</b>

### 反码

移位操作	机器数	对应的真值
移位前	1,1100101	<b>-26</b>
左移一位	1,1001011	<b>-52</b>
左移两位	1,0010111	<b>-104</b>
右移一位	1,1110010	- 13
右移两位	1,1111001	-6

## 3. 算术移位的硬件实现 & 🎎

6.3



- (a) 真值为正
- (b) 负数的原码
- (c) 负数的补码 (d) 负数的反码

- ←丢1 出错
- ←丢1 出错
- ←丢 0 出错
- ←丢 0 出错

- →丢1影响精度
- →丢 1影响精度
- →丢1影响精度
- → 丢 0 影响精度

上述情况下丢1或0导致出错或精度损失,是因为这个1或0代表实际数值若把上述1或0改变成0或1,则结果是:不会出错,或不会影响精度



国科大-计算机组成原理

3月14号

https://mathigon.org/

# UNICODE

#### The History of Unicode



### 据说,在标题中添加表情符号能提升关注度





https://blog.emojipedia.org/first-look-new-emojis-in-ios-16-4/https://www.macrumors.com/2023/03/08/apple-releases-ios-16-4-public-beta-3/

### The Most Frequently Used Emoji of 2021

### U+1F602

Unicode Code Points 统一码编码点



Face with Tears of Joy

喜极而泣 破涕为笑 "笑cry了"



The top ten emoji used worldwide:





















https://home.unicode.org/emoji/emoji-frequency/http://unicode.org/Public/emoji/14.0/emoji-test.txthttps://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%98%82/https://www.cnblogs.com/redcat8850/p/15717881.htmlhttps://www.jianshu.com/p/d46d0fdbad93https://zhuanlan.zhihu.com/p/41203455

## 留复习:

- 1. 浮点数的表示
  - |数符|阶码(指数):定点整数|尾数:定点小数|【基不用表示】
- 2. 浮点数的范围
  - ① 与阶码位数和基大小有关
  - ② 正/负上溢(中断溢出)、正/负下溢(按机器零继续执行)
- 3. 浮点数的精度: 与尾数的位数和是否规格化有关
- 4. 浮点数的规格化
  - ① 方法一: 尾数最高位为1(r=2)



- ② 方法二: 规格化尾数的小数点后第一位总是1, 故规定第一位默 认的"1"不明显表示出来。这样可用n个数位表示n+1位尾数
- 5. 实际上在计算机中并不使用定点小数表示 定点整数用补码表示;浮点数用IEEE 754规范标准表示
- 6. 浮点数IEEE 754标准: 单精度SP(float)和双精度DP(double)
- 7. 算术移位(对有符号数的移位)规则:符号位不变;补无意义的0或1

### 4. 算术移位和逻辑移位的区别

6.3

有符号数的移位 算术移位

逻辑移位 无符号数的移位

逻辑左移 低位添0, 高位移丢

高位添 0, 低位移丢 逻辑右移

例如 01010011

逻辑左移 10100110

算术左移 00100110

逻辑右移

算术右移

01011001

10110010

**11**011001 (补/反码)

若带进位, 算术左移后, 符号位0移到 $C_v$ , 高位1移丢

0