Pensilina in acciaio	
= Permanenti:	0.50 kPa
+ struttura metallica principale	0.50 kPa
= Portati:	0.50 kPa
+ pacchetto finitura	0.50 kPa
= Variabili:	
+ Cat. H (manutenzione: {0, 0, 0})	0.50 kPa
+ Neve i	1.20 kPa