

Lasche, Kontaktbolzen
20°, r 37,0

9× M3 Federschraube
0°, 40°, 80° ..., Ø76

3× M2,5 Träger an Stahl
100°, 220°, 340°, Ø72

6× M2 Klemmring
50°, 110° ..., Ø67,0

3× M2 Befestigung, von vorn
60°, 180°, 300°, Ø84

1× Passstift Ø2
140°, Ø84, Winkellage

Schlitz 0,5 bei 200°