

Draufsicht (2 : 1)



A - A (2 : 1)



Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Blende.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Lasern oder drahterodieren, Kontur und Löcher in einem Zug.
Glasseite eben 0,02, gratfrei, keine Kratzer.
Lochbild ist Wechselteil: Löcher nur innerhalb Ø40.
Kerbe R1,5 bei r 37 / 20° gehört zu jeder Variante.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn.
Erste Klemmbohrung bei 50°, dann alle 60°.

Teil-Nr.	Anzahl
101	1x
Werkstoff:	Molybdän

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Blende

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Blende.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER