



13조 OMW팀 김수희, 김다솜, 김재희, 조자



Table of Contents








1.BackGround

교량·횡단시설 장애인 보행 안전 '무방비'


하지만 교량 안에 통행시설(보도)이 설치됐음에도 교량에 대해서는 교통약자의 이동편의를 보장하는 규칙이 명확히 마련돼 있지 않은 실정. 이 때문에 교량에 있는 보도에는 점자블록 등 <mark>장애인에게 필요한 안전·편의시설이 현저히 부족하</mark> 다.

육교·지하도 등 횡단시설 역시 마찬가지다. 현행법에는 횡단시설 내 보도구역의 양단(시작과 종료 지점)에 점자블록을 설치하도록 하는 규정이 없다. 즉 횡단시설을 이용하는 시각장애인은 불편함은 물론 낙마와 충돌사고 등 위험한 상황을 감수해야하는 상황이다.










1.BackGround

시간대별 사고율을 보면, 14세 이하의 경우 오전 9시 이전 등교 시간의 사고 발생률(38%)이 가장 높았고, 65세 이상에서는 오전 6시 이전 새벽 시간(40%)과 오후 6시 이후 저녁 (39%)과 밤(43%)에 발생률이 높았다.

사고가 자주 발생하는 장소는 횡단보도(67.2%)와 보도(7.9%)였다.




Project Configuration





2.Order of Operation











3. Expectancy effects

