

2026 집중안전점검 어린이놀이시설 안전점검 보고서

어린이놀이시설 안전관리법 제17조의2에 의거

점검기간 2026. 4. 27. ~ 2026. 5. 11. 점검기관 가평군청 안전총괄과

자문기관 사회적협동조합 창의융합연구원(KICON) 대상시설 11개소

1

점검 개요

【법적 근거】

- **어린이놀이시설 안전관리법 제17조의2(지도·점검)** — 지방자치단체장은 어린이놀이시설의 안전관리를 위하여 지도·점검을 실시할 수 있다.
- **어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준 고시** (행정안전부) — 놀이기구 유형별 안전기준, 구조·재료·충격흡수 기준 등 적용
- **어린이놀이시설 안전관리법 제24조(시정명령 등)** — 법적 의무 미이행 시 시정명령 가능

점검 목적 및 범위

개학기를 맞아 어린이의 이용 빈도가 높아지는 시점에 가평군 관내 아파트 단지 어린이놀이시설에 대한 현장 지도·점검을 실시하여 위
해요소를 조기 발굴하고, 안전관리 의무 이행 여부를 확인함으로써 어린이 안전사고를 예방한다.

- 점검 기간: 2026년 4월 27일(월) ~ 2026년 5월 11일(월), 2일간
- 점검 대상: 가평군 관내 아파트 단지 어린이놀이시설 11개소
- 점검 항목: 안전관리 의무(8개), 유지관리 상태(7개), 놀이기구별 안전점검

구분	성명	소속/직위	역할
점검 책임자	최형준	가평군청 안전총괄과	현장 지도·점검
안전관리자문	이영일	사회적협동조합 창의융합연구원(KICON)	기술 자문 및 위해요소 판정
안전관리자문	이유진	사회적협동조합 창의융합연구원(KICON) (원장)	점검보고서 작성
안전관리자①	김*정	청평 한일청구아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자②	한*영	가평읍내 주공아파트 (관리과장)	시설 안전관리자
안전관리자③	전*선	휴먼시아아파트 (관리과장)	시설 안전관리자
안전관리자④	박*기	우림필류아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑤	김*수	세양정마루아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑥	김*환	파란채아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑦	강*환	선힐하이뷰아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑧	이*근	경남아너스빌 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑨	원*한	이안지안스 청평아파트 (관리소장)	시설 안전관리자
안전관리자⑩	박*오	청평삼성쉐르빌아파트 (관리소장)	시설 안전관리자

2

종합 현황

11

점검 대상 시설

5

양호 시설

3

요주의 시설

3

요수리 시설

연번	시설번호	시설명	점검일	안전관리자	안전관리의무	유지관리상태	놀이기구상태	종합판정
1	985	청평 한일청구아파트 놀이터	4.27	김*정	양호	양호	양호	양호
2	1415	가평읍내 주공아파트 놀이터	4.27	한*영	양호	양호	양호	양호
3	2340	휴먼시아아파트 206동뒤 놀이터	4.27	전*선	양호	양호	불량	요수리
4	520909	우림필유아파트102동 어린이놀이터	4.27	박*기	양호	양호	양호	양호
5	520911	세양청마루아파트 어린이놀이시설	4.27	김*수	양호	양호	양호	양호
6	520913	파란채아파트 어린이놀이시설	4.27	김*환	양호	양호	보통	요주의
7	520917	선힐하이뷰아파트 놀이터	5.11	강*환	양호	양호	양호	양호
8	520916	경남아너스빌 어린이놀이시설	5.11	이*근	양호	보통	보통	요주의
9	562580	이안지안스 청평아파트 놀이터	5.11	원*한	보통	불량	불량	요수리
10	530773	청평삼성쉐르빌 103동앞 놀이터	5.11	박*오	양호	불량	불량	요수리
11	530774	청평삼성쉐르빌 107동앞 놀이터	5.11	박*오	양호	보통	양호	요주의


📋

종합 분석 요약


- 점검 대상 11개소 중 양호 5개소(45.5%), 요주의 3개소(27.3%), 요수리 3개소(27.3%)로 나타났다.
- 안전관리 의무 8개 항목 이행률은 99.4%로 높은 수준이며, 물리적 위해요소 총 10건 발견되었다.
- 그네 회동부 간격 부적합(2건), 목재 부식(3건)이 주요 반복 위해요소로 확인됐다.

3 통계 현황 차트

① 종합판정 분포 (총 11개소)




② 위해 유형별 발생 건수 (총 10건)



③ 안전관리 의무 이행률 (%)



④ 시설별 위해요소 건수



4

안전관리 의무 이행 상세

시설명	시설등록	설치검사	정기검사	합격증게시	안전교육	보험가입	안전검사	점검대장	이행률
청평 한일청구아파트	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
가평읍내 주공아파트	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
휴먼시아아파트 206동	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
우림필유아파트102동	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
세양청마루아파트	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
파란채아파트	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
선힐하이뷰아파트	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
경남아너스빌	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
이안지안스 청평아파트	○	○	○	△	○	○	○	○	87.5%
청평삼성쉐르빌 103동	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
청평삼성쉐르빌 107동	○	○	○	○	○	○	○	○	100%
항목별 이행률	100%	100%	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	99.4%

📌

분석 요약

전체 11개소의 안전관리 의무 이행률은 **99.4%**. 이안지안스 청평아파트(562580)의 합격증 게시 항목만 △(보통)으로 확인되어 현장 조치 완료. 부대시설 안전검사 합격의 표시 기간 도과 사례로, 향후 정기 갱신 관리가 필요하다.

▶

위해 유형별 분류 및 기술기준 근거

위해 유형	건수	해당 시설	관련 기술기준	위험도
바닥재 패임·손상(고무매트)	1	2340 휴먼시아아파트	기술기준 제28조(충격흡수)	상
회동구 간격 부적합	2	520913, 530773	기술기준 제12조(그네)	상
목재 부식·파손	3	562580(2건), 530774	시설기준 제5조(목재)	중
작동이상(수평방향)	2	520916(2건)	기술기준 제11조(작동)	중
볼트·나사 풀림	1	530773	기술기준 제10조(체결부)	중
합격증 게시 이상(기간도과)	1	562580	안전관리법 제12조 제5항	중

5 위해요소 발견 및 조치사항

[2340] 휴먼시아아파트 206동뒤 놀이터

2026. 6. 30. 이전

요수리 충격흡수용표면재(고무매트) — 경화·탄성도 저하, 낙하충격 흡수 기능 상실 우려. 기술기준 제28조 근거

[520913] 파란채아파트 어린이놀이시설

현장 즉시 조치 완료

요주의 그네 회동부 — 회동구 간격 조절 필요. 기술기준 제12조 근거. 현장즉시 조치 완료

[520916] 경남아너스빌 어린이놀이시설

경과관찰

요주의 흔들놀이기구1·2 — 극단동작 시 수평적 방향 유지 안됨(2건). 기술기준 제11조 근거. 경과관찰

[562580] 이안지안스 청평아파트 놀이터(104동뒤)

2026. 5. 30. 이전

요수리 조합놀이대 — 오르는 목재 고정상태 불량 (기술기준 제10조)

요주의 조합놀이대 — 출입구 손잡이 하단고정 목재 부식 (시설기준 제5조)

요주의 부대시설 — 안전검사 합격의 표시 기간도과 → 현장조치 완료

[530773] 청평삼성쉐르빌 103동앞 놀이터

2026. 5. 30. 이전

요수리 그네 — 회동부 간격 시설기준 부적합, 끼임 위험 (기술기준 제12조)

요주의 조합놀이대 — 플랫폼 손잡이 고정볼트 풀림 (기술기준 제10조)

[530774] 청평삼성쉐르빌 107동앞 놀이터

경과관찰

요주의 조합놀이대 — 사다리 오른쪽 목재 부식 진행, 경과관찰 (시설기준 제5조)

▶ 조치 이행 일정

2026. 4. 27. ~ 5. 11. (점검 완료)

현장 지도·점검 완료 — 11개소 전수점검. 파란채아파트 그네 및 이안지안스 합격증 현장즉시 조치

2026. 5. 30. 이전 (긴급 조치)

요수리 2개소 — 530773 그네 회동부 보수·볼트 체결 / 562580 조합놀이대 목재 고정 보수

2026. 6. 30. 이전 (2차 조치)

바닥재 보수 — 2340 휴먼시아아파트 고무매트 전면 교체

상시 (경과관찰)

요주의 3개소 4건 — 520916 흔들놀이기구 작동 / 562580·530774 목재 부식 모니터링

2026. 7월 (후속 확인)

조치 이행 확인 점검 — 요수리 완료 여부 확인, 미이행 시 시정명령 검토

6 시설별 상세 점검 결과

① [985] 청평 한일청구아파트 놀이터

4.27 | 김*정

양호

놀이기구	판정	비고
그네	양호	-
흔들놀이기구 1~4	양호	-
조합놀이대1	양호	-
충격흡수용표면재	양호	-

② [1415] 가평읍내 주공아파트 놀이터

4.27 | 한*영

양호

놀이기구	판정	비고
그네	양호	-
기타놀이기구 1~3	양호	-
조합놀이대1	양호	-
충격흡수용표면재	양호	-

③ [2340] 휴먼시아아파트 206동뒤 놀이터

4.27 | 전*선

요수리

놀이기구	판정	비고
그네, 흔들놀이기구1~2, 조합놀이대1	양호	-
충격흡수용표면재(고무매트)	불량	경화·탄성도 저하 → 6/30 이전 조치

④ [520909] 우림필유아파트102동 어린이놀이터

4.27 | 박*기

양호

놀이기구	판정	비고
흔들놀이기구1~2, 조합놀이대1	양호	-
충격흡수용표면재(모래+고무매트)	양호	-

⑤ [520911] 세양청마루아파트 어린이놀이시설

4.27 | 김*수

양호

놀이기구	판정	비고
흔들놀이기구1~4, 오르는기구, 조합놀이대1	양호	-
충격흡수용표면재	양호	-

⑥ [520913] 파란채아파트 어린이놀이시설

4.27 | 김*환

요주의

놀이기구	판정	비고
그네	보통	회동구 간격 조절 → 현장즉시 조치
흔들놀이기구1~5, 조합놀이대1, 표면재	양호	-

⑦ [520917] 선힐하이뷰아파트 놀이터

5.11 | 강*환 | ※전년도 지적사항 이행확인

양호

놀이기구	판정	비고
그네, 흔들놀이기구1~4, 조합놀이대1, 표면재(모래)	양호	전 기구 양호

⑧ [520916] 경남아너스빌 어린이놀이시설

5.11 | 이*근

요주의

놀이기구	판정	비고
흔들놀이기구1	보통	극단동작 수평방향 유지 안됨 → 경과관찰
흔들놀이기구2	보통	극단동작 수평방향 유지 안됨 → 경과관찰
흔들놀이기구3~7, 조합놀이대1, 표면재	양호	-

⑨ [562580] 이안지안스 청평아파트 놀이터(104동뒤)

5.11 | 원*한

요수리

놀이기구	판정	비고
그네, 흔들놀이기구1~3, 충격흡수용표면재	양호	-
조합놀이대1	불량	오르는목재 고정불량(요수리), 출입구손잡이 목재부식(요주의) → 5/30 이내

⑩ [530773] 청평삼성쉐르빌 103동앞 놀이터

5.11 | 박*오

요수리

놀이기구	판정	비고
흔들놀이기구1~2, 충격흡수용표면재	양호	-
조합놀이대1	보통	플랫폼 손잡이 고정볼트 풀림 → 5/30 이전
그네	불량	회동부 간격 시설기준 부적합 → 5/30 이전

⑪ [530774] 청평삼성쉐르빌 107동앞 놀이터

5.11 | 박*오

요주의

놀이기구	판정	비고
흔들놀이기구1~2, 조합놀이대1, 충격흡수용표면재	양호	-
[비고] 조합놀이대 사다리(오른쪽)	요주의	목재 부식 진행 → 경과관찰

 종합 의견

2026년 개학기 가평군 관내 어린이놀이시설 **11개소**에 대한 지도·점검 결과, 양호 **5개소(45.5%)**, 요주의 **3개소(27.3%)**, 요수리 **3개소(27.3%)**로 확인되었다. 안전관리 의무 이행률은 **99.4%**로 높은 수준이나, 물리적 위해요소 총 **10건(요수리 3건, 요주의 7건)**이 발견되어 시설별 현장관리 강화가 필요하다. 그네 회동부 간격 부적합(2건), 목재 부식(3건)이 반복 위해 유형으로, 구조적·재료적 노후화에 대한 체계적 유지보수 계획 수립이 요구된다.

【 건의사항 】

- 그네 회동부 간격 부적합 즉시 보수** — 530773·520913 그네 회동부 간격이 기술기준 제12조에 미달. 끼임 사고 예방을 위해 5/30 이전 보수 완료 강력 권고.
- 충격흡수 바닥재 전면 교체 검토** — 2340 고무매트 경화·탄성 저하로 기술기준 제28조 충격흡수 기능 미충족. 6/30 이전 전면 교체 권고.
- 목재 부식 시설 방부처리 및 교체 계획 수립** — 562580·530774 조합놀이대 목재 부식 진행 중. 시설기준 제5조에 따른 방부처리 및 교체 계획 수립 필요.
- 흔들놀이기구 작동 이상 정밀 점검** — 520916 흔들놀이기구1·2 극단동작 수평방향 유지 불량. 전문업체 통한 정밀 원인 진단 권고.
- 합격증 게시 정기 갱신 관리 철저** — 562580 합격의 표시 기간과도 사레. 각 시설 안전관리자는 유효기간 사전 관리 및 즉시 게시 필요.
- 양호 시설 관리 수준 유지** — 선힐하이뷰(520917) 전년도 지적사항 이행 완료 우수 사례. 지속적 자체 점검·관리 수준 유지 권장.
- 후속 확인 점검 실시** — 조치기한(5/30, 6/30) 경과 후 요수리 3개소 이행 결과 확인 점검(7월 중), 미이행 시 안전관리법 제24조 시정명령 검토.

작 성	검 토	확 인	승 인
안전관리자문 이영일 이유진 원장 (창의융합연구원 KICON)	가평군청 안전총괄과 최형준		