

COMPRENDRE

La **nomenclature** : le tableau que personne ne regarde.

Et pourtant, c'est lui qui part à l'atelier.

Glisse →

À quoi ça ressemble

NOMENCLATURE · POUTRE P4

Repère 1	3 HA20 – L = 5,60 m
Repère 2	2 HA14 – L = 5,60 m
Repère 3	28 HA8 – cadres
Repère 4	6 HA10 – épingles



Le repère fait le lien.

Un numéro unique relie le trait sur le plan, la
ligne du tableau, et la barre façonnée en atelier.



Elle sert à **commander.**

Les longueurs et les poids servent au métré, à la commande d'acier, et à la facturation.



Elle se **recalcule** à chaque modif.

Une section qui change, et toutes les longueurs bougent. C'est la partie la plus pénible à tenir à jour à la main.



O

erreur de recopie :
c'est ce qu'on vise avec une nomenclature
générée.





CIVREBAR

AI

Bientôt dans **AutoCAD.**

Abonne-toi pour suivre la sortie.

ABONNE-TOI

PARTAGE

ENREGISTRE