

LE CONSTAT

# Combien de temps tu passes à **dessiner** ?

Faisons le calcul ensemble.

Glisse →



# 80 %

du temps d'un plan de ferrailage,  
c'est du **dessin**. Pas du calcul.



# Une poutre : **30 à 60 minutes.**

Élévation, coupes, cadres, cotes, repères,  
nomenclature. Sans compter les reprises.



# Un niveau courant : 20 à 40 poutres.

Fais la multiplication. Puis ajoute les poteaux, les dalles et les semelles.



# Et à chaque modification...

Une section qui change, une portée revue, et il faut reprendre le dessin et la nomenclature.





*Le temps passé à dessiner  
n'est pas du temps  
passé à concevoir.*





CIVREBAR

AI

# Bientôt dans AutoCAD.

Abonne-toi pour suivre la sortie.

ABONNE-TOI

PARTAGE

ENREGISTRE