

LE CLASSEMENT

Les 5 erreurs les plus coûteuses.

Classées par ce qu'elles coûtent à réparer.

Glisse →

01

L'acier du mauvais côté.

Console, soutènement, radier : si l'acier est côté comprimé, l'élément est à refaire. Pas à réparer.



02

L'enrobage insuffisant.

Ça ne se voit qu'après des années. Puis le béton éclate, et c'est tout un ouvrage à reprendre.



03

Les chapeaux oubliés.

Sur un appui ou un porte-à-faux : fissuration immédiate, parfois rupture.



04

Les cadres mal répartis.

Une rupture par effort tranchant est brutale et sans signe avant-coureur.



05

Les **ancrages** absents.

La barre glisse, la fissure s'ouvre à l'about.
Difficile et coûteux à réparer.





Une erreur de plan coûte des heures.

Une erreur de chantier coûte un ouvrage.





CIVREBAR

AI

Bientôt dans **AutoCAD.**

Abonne-toi pour suivre la sortie.

ABONNE-TOI

PARTAGE

ENREGISTRE