

TROUVE L'ERREUR • N° 21

Trouve l'erreur sur ce plan.

Linteau au-dessus d'une ouverture, posé
sur la maçonnerie. Un seul détail cloche.
Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Regarde de combien le linteau **repose** de chaque côté.



RÉPONSE

L'appui est trop court.



Le linteau mord à peine sur la maçonnerie à droite.



Tout passe par l'appui

La charge du linteau se concentre sur sa portée d'appui. Trop court, le béton **poinçonne** la maçonnerie, et les barres n'ont pas la place d'être ancrées.



LE BON PLAN

Un appui **suffisant** de chaque côté.



Exemple de principe : la longueur d'appui se définit selon la portée, la charge et le support.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI