

TROUVE L'ERREUR • N° 25


Trouve l'erreur sur ce plan.

Poteau partiellement bridé par deux allèges
maçonnées. Un seul détail cloche. Réponds
en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Sur quelle hauteur ce poteau peut-il réellement se déformer ?



RÉPONSE

Les cadres ne sont pas resserrés.



Le poteau est ferrailé comme un poteau normal, alors qu'il n'est libre que sur une courte hauteur.




L'effet « poteau court »

Bridé par les allèges, le poteau ne peut fléchir que sur une faible hauteur : l'effort tranchant y devient **très élevé**. C'est une cause classique de rupture en cisaillement.



LE BON PLAN

Cadres très resserrés sur la partie libre.



Autre solution : désolidariser l'allège du poteau par un joint.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI