

TROUVE L'ERREUR • N° 36

Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre courante d'un plancher d'habitation.
Une valeur ne va pas. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

Tu as trouvé ?

PLAN BA-07 · POUTRE P12

Section **25 × 50 cm**

Portée **4,80 m**

Cadres **HA8**

Espacement **40 cm partout**

Armatures **3 HA16**
2 HA12

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Un cadre ne sert que s'il **croise** la fissure d'effort tranchant.



Des cadres tous les 40 cm.

PLAN BA-07 · POUTRE P12

Section 25 × 50 cm

Portée 4,80 m

Cadres HA8

Espacement 40 cm partout

Armatures 3 HA16
2 HA12

Et la même valeur du début à la fin de la poutre.



Deux problèmes d'un coup

Un espacement trop grand laisse passer la fissure **entre deux cadres**. Et un espacement constant ignore que l'effort tranchant est maximal aux appuis.



La fiche corrigée.

PLAN BA-07 · POUTRE P12

Section **25 × 50 cm**

Portée **4,80 m**

Cadres **HA8**

Espacement **$\leq 0,9 d$, resserré aux appuis**

Armatures **3 HA16
2 HA12**

L'espacement se calcule par zone, avec un maximum imposé par la norme.



Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI