

TROUVE L'ERREUR • N° 38

Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre d'un plancher courant. Une valeur ne va pas. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

Tu as trouvé ?

PLAN BA-21 · POUTRE P8

Section **25 × 55 cm**

Portée **5,00 m**

Armatures basses **3 Ø20 lisses**

Cadres **HA8**

Béton **C25/30**

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Regarde le type de barre utilisé en **partie basse**.



Des ronds **lisses** en acier principal.

PLAN BA-21 · POUTRE P8

Section 25 × 55 cm

Portée 5,00 m

Armatures basses 3 Ø20 **lisses**

Cadres HA8

Béton C25/30

La ligne indique des barres lisses, pas des barres à haute adhérence.



L'adhérence fait tout

Les nervures d'une barre HA lui permettent de **s'accrocher** au béton. Une barre lisse glisse : on ne l'utilise plus comme armature principale.



La fiche corrigée.

PLAN BA-21 · POUTRE P8

Section **25 × 55 cm**

Portée **5,00 m**

Armatures basses **3 HA20**

Cadres **HA8**

Béton **C25/30**

Les armatures principales sont en acier à haute adhérence.



Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI