

CHECKLIST

5 points à vérifier sur un plan de ferrailage.

Enregistre ce post pour ton prochain plan.

Glisse →

01

L'enrobage

L'épaisseur de béton entre l'acier et la surface.
Elle protège les armatures de la corrosion et du feu.



02

Les espacements

Entre les barres et entre les cadres : assez larges pour bien couler le béton, assez serrés pour reprendre les efforts.



03

Ancrages et recouvrements

Des longueurs suffisantes pour que l'effort passe du béton à la barre, et d'une barre à l'autre.



04

Les diamètres

Chaque barre repérée avec son diamètre et sa nuance : HA8, HA12, HA16...



05

Cotes et repères

Un plan clair, c'est moins d'erreurs de façonnage et de pose sur le chantier.





CIVREBAR

AI

Enregistre ce post

et partage-le à ton équipe.

ENREGISTRE

PARTAGE

ABONNE-TOI