


図面／規格  
【Spring washer (for CAP)】



呼び	内径 (d)		外径 (D)	幅 (b) x 厚さ (t)
	基本寸法	許容差	最大	最少
M3	3.1	+0.3 0	5.6	1.0x1.0
M4	4.1	+0.4 0	7	1.2x1.2
M5	5.1	+0.4 0	8.5	1.4x1.4
M6	6.1	+0.5 0	10	1.6x1.6
M8	8.1	+0.5 0	13	2.0x2.0
M10	10.2	+0.6 0	16	2.5x2.5
M12	12.2	+0.6 0	18	2.5x2.5
M14	14.2	+0.6 0	21.1	3.0x3.0
M16	16.2	+0.8 0	24.4	3.2x3.2
M18	18.2	+0.8 0	27	3.5x3.5
M20	20.2	+0.8 0	30.6	4.5x4.5
M22	22.5	+1.0 0	33	4.5x4.5
M24	24.5	+1.0 0	36	5.0x5.0

呼び	内径 (d)		外径 (D)	幅 (b) x 厚さ (t)
	基本寸法	許容差	最大	最少
M27	27.5	+1.2 0	40	5.5x5.5
M30	30.5	+1.4 0	45	6.5x6.5
M33	33.5	+1.4 0	50	7.3x7.0
M36	36.5	+1.5 0	54	8.0x7.0
M39	39.5	+1.5 0	58	8.0x7.0
M42	42.7	+1.6 0	63	9.0x8.0
M45	45.7	+1.6 0	68	10.0x9.0
M48	48.7	+1.6 0	72	10.6x9.5
M52	53.0	+1.6 0	78	10.6x9.5
M56	57.0	+2.0 0	82	10.6x9.5
w3/8	9.8	+0.5 0	14	1.8x1.8
w1/2	13.0	+0.6 0	18	2.0x2.0

C A P用はJ I S規格がないので、メーカー規格になります。