


図面／規格
【TORX-button CAP】



ねじの呼び d	ピッチ P	ドライブ サイズ	A	dk		k		t	da	r	全ねじ の範囲
			(参考)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最小	最大	最小	参考
M3	0.5	T10	2.83	5.7	0 -0.3	1.65	0	0.7	3.6	0.1	6~12
M4	0.7	T20	3.94	7.6	0	2.2	-0.25	1.05	4.7	0.2	8~16
M5	0.8	T25	4.52	9.5	-0.36	2.75		1.4	5.7	0.2	10~30
M6	1.0	T30	5.61	10.5		3.3		1.65	6.8	0.25	10~30
M8	1.25	T40	6.76	14.0	0 -0.43	4.4	0 -0.3	2.35	9.2	0.4	10~40
M10	1.5	T50	8.94	17.5		5.5		2.55	11.2	0.4	15~40
M12	1.75	T55	11.33	21.0	0 -0.52	6.6	0 -0.36	3.4	13.7	0.6	15~50