



図面／規格  
【Square weld nut (without P (1D))】



鉄

ねじの呼び $d$	平径 $B$		高さ $H$	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	8	0 -0.2	2.7	0 -0.25
M4	8	0 -0.2	3.2	0 -0.25
M5	9	$\pm 0.2$	4	0 -0.3
M6	10	0 -0.25	5	0 -0.3
M8	12	$\pm 0.2$	6	0 -0.3
M10	14	$\pm 0.2$	8	0 -0.36
M12	17	0 -0.25	8	0 -0.36

ステンレス

ねじの呼び $d$	平径 $B$		高さ $H$	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M4	8	$\pm 0.2$	3.2	0 -0.3
M5	9	$\pm 0.2$	4	0 -0.3
M6	10	$\pm 0.2$	5	0 -0.3
M8	12	$\pm 0.2$	6	0 -0.3
M10	14	$\pm 0.2$	7	0 -0.36
M12	17	0 -0.25	8	0 -0.3