Week 08 การสำรวจความปลอดภัยภายในงาน KMITL INNOVATION EXPO 2026

กรณีที่ 1 บริเวณทางเข้าห้องประชุมมีสายไฟขวางทางเดิน

สิ่งที่พบ: บริเวณทางเข้าห้องประชุมมีสายไฟวางขวางทางเดิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เดินผ่านสะดุดและหกล้มได้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: ผู้เข้าร่วมงานอาจเดินสะดุดสายไฟจนเสียหลักล้มและได้รับบาดเจ็บ

ระดับความรุนแรง: ปานกลาง เพราะอาจทำให้ข้อเท้าพลิก ศีรษะกระแทกพื้น หรือกระดูกหักได้

แนวทางป้องกัน: ควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย หรือใช้อุปกรณ์ครอบสายไฟเพื่อป้องกันการสะดุด

รูปประกอบ:



กรณีที่ 2 บริเวณบูธจัดแสดงโมเดลจำลอง


สิ่งที่พบ: โมเดลจำลองที่นำมาจัดแสดงมีขาตั้งไม่เท่ากัน ทำให้โมเดลตั้งไม่มั่นคงและอาจเอียงหรือล้มได้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: หากมีผู้เข้าชมเดินชนหรือสัมผัสโมเดล อาจทำให้โมเดลล้มลงมาทับหรือกระแทกผู้เข้าชมจนได้รับบาดเจ็บ

ระดับความรุนแรง: ปานกลาง เพราะอาจทำให้เกิดแผลฟกช้ำหรือบาดเจ็บจากการถูกโมเดลล้มทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโมเดล

แนวทางป้องกัน: ควรปรับขาตั้งให้มีระดับเท่ากัน ตรวจสอบความมั่นคง และยึดโมเดลให้แน่นก่อนจัดแสดง

รูปประกอบ:



กรณีที่ 3 บริเวณพื้นที่ไลฟ์สดมีการเสียบปลั๊กพ่วงเต็มทุกช่อง

สิ่งที่พบ: บริเวณพื้นที่ไลฟ์สดมีการเสียบปลั๊กพ่วง 3 ตาเต็มทุกช่อง เพื่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: หากใช้ไฟฟ้ารวมกันเกินกำลังที่ปลั๊กพ่วงรองรับ อาจทำให้เกิดความร้อนสะสม ไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดไฟไหม้ได้

ระดับความรุนแรง: รุนแรงมาก เพราะหากเกิดไฟไหม้อาจทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ และอุปกรณ์เสียหาย

แนวทางป้องกัน: ควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ไม่เสียบใช้งานเกินกำลังที่ปลั๊กพ่วงรองรับ และจัดสายไฟให้เรียบร้อย

รูปประกอบ:



สรุป

จากการสำรวจความปลอดภัยทั้ง 3 จุด ผมพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งการสะดุดสายไฟ โมเดลจำลองล้ม และการใช้ปลั๊กพ่วงที่อาจเกินกำลังไฟฟ้าที่รองรับ ผมคิดว่าควรตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงมีความปลอดภัยมากขึ้น