大梁部材リスト

部件	部位	断面	継手	備考
QA100	P1	N-H-200X100X6X9	J1	QA ONLY
	P2	N-H-201X100X6X9	J1	QA ONLY
	P3	N-H-202X100X6X9	J1	QA ONLY
	P4	N-H-203X100X6X9	J1	QA ONLY
	P5	N-H-204X100X6X9	J1	QA ONLY
	P6	N-H-205X100X6X9	J1	QA ONLY
	P7	N-H-206X100X6X9	J1	QA ONLY
	P8	N-H-207X100X6X9	J1	QA ONLY
	P9	N-H-208X100X6X9	J1	QA ONLY
	P10	N-H-209X100X6X9	J1	QA ONLY
	P11	N-H-210X100X6X9	J1	QA ONLY
	P12	N-H-211X100X6X9	J1	QA ONLY
	P13	N-H-212X100X6X9	J1	QA ONLY
	P14	N-H-213X100X6X9	J1	QA ONLY
	P15	N-H-214X100X6X9	J1	QA ONLY
	P16	N-H-215X100X6X9	J1	QA ONLY
	P17	N-H-216X100X6X9	J1	QA ONLY
	P18	N-H-217X100X6X9	J1	QA ONLY
	P19	N-H-218X100X6X9	J1	QA ONLY
	P20	N-H-219X100X6X9	J1	QA ONLY
	P21	N-H-220X100X6X9	J1	QA ONLY
	P22	N-H-221X100X6X9	J1	QA ONLY
	P23	N-H-222X100X6X9	J1	QA ONLY
	P24	N-H-223X100X6X9	J1	QA ONLY
	P25	N-H-224X100X6X9	J1	QA ONLY
	P26	N-H-225X100X6X9	J1	QA ONLY
	P27	N-H-226X100X6X9	J1	QA ONLY
	P28	N-H-227X100X6X9	J1	QA ONLY
	P29	N-H-228X100X6X9	J1	QA ONLY
	P30	N-H-229X100X6X9	J1	QA ONLY
	P31	N-H-230X100X6X9	J1	QA ONLY
	P32	N-H-231X100X6X9	J1	QA ONLY
	P33	N-H-232X100X6X9	J1	QA ONLY
	P34	N-H-233X100X6X9	J1	QA ONLY
	P35	N-H-234X100X6X9	J1	QA ONLY
	P36	N-H-235X100X6X9	J1	QA ONLY
	P37	N-H-236X100X6X9	J1	QA ONLY
	P38	N-H-237X100X6X9	J1	QA ONLY
	P39	N-H-238X100X6X9	J1	QA ONLY
	P40	N-H-239X100X6X9	J1	QA ONLY
	P41	N-H-240X100X6X9	J1	QA ONLY
	P42	N-H-241X100X6X9	J1	QA ONLY
	P43	N-H-242X100X6X9	J1	QA ONLY
	P44	N-H-243X100X6X9	J1	QA ONLY
	P45	N-H-244X100X6X9	J1	QA ONLY
	P46	N-H-245X100X6X9	J1	QA ONLY
	P47	N-H-246X100X6X9	J1	QA ONLY
	P48	N-H-247X100X6X9	J1	QA ONLY
	P49	N-H-248X100X6X9	J1	QA ONLY
	P50	N-H-249X100X6X9	J1	QA ONLY
	P51	N-H-250X100X6X9	J1	QA ONLY
	P52	N-H-251X100X6X9	J1	QA ONLY
	P53	N-H-252X100X6X9	J1	QA ONLY
	P54	N-H-253X100X6X9	J1	QA ONLY
	P55	N-H-254X100X6X9	J1	QA ONLY
	P56	N-H-255X100X6X9	J1	QA ONLY
	P57	N-H-256X100X6X9	J1	QA ONLY
	P58	N-H-257X100X6X9	J1	QA ONLY
	P59	N-H-258X100X6X9	J1	QA ONLY
	P60	N-H-259X100X6X9	J1	QA ONLY
	P61	N-H-260X100X6X9	J1	QA ONLY
	P62	N-H-261X100X6X9	J1	QA ONLY
	P63	N-H-262X100X6X9	J1	QA ONLY
	P64	N-H-263X100X6X9	J1	QA ONLY
	P65	N-H-264X100X6X9	J1	QA ONLY
	P66	N-H-265X100X6X9	J1	QA ONLY
	P67	N-H-266X100X6X9	J1	QA ONLY
	P68	N-H-267X100X6X9	J1	QA ONLY
	P69	N-H-268X100X6X9	J1	QA ONLY
	P70	N-H-269X100X6X9	J1	QA ONLY
	P71	N-H-270X100X6X9	J1	QA ONLY
	P72	N-H-271X100X6X9	J1	QA ONLY
	P73	N-H-272X100X6X9	J1	QA ONLY
	P74	N-H-273X100X6X9	J1	QA ONLY
	P75	N-H-274X100X6X9	J1	QA ONLY
	P76	N-H-275X100X6X9	J1	QA ONLY
	P77	N-H-276X100X6X9	J1	QA ONLY
	P78	N-H-277X100X6X9	J1	QA ONLY
	P79	N-H-278X100X6X9	J1	QA ONLY
	P80	N-H-279X100X6X9	J1	QA ONLY
	P81	N-H-280X100X6X9	J1	QA ONLY
	P82	N-H-281X100X6X9	J1	QA ONLY
	P83	N-H-282X100X6X9	J1	QA ONLY
	P84	N-H-283X100X6X9	J1	QA ONLY

大梁部材リスト (2)

部件	部位	断面	継手	備考
QA100	P85	N-H-284X100X6X9	J1	QA ONLY
	P86	N-H-285X100X6X9	J1	QA ONLY
	P87	N-H-286X100X6X9	J1	QA ONLY
	P88	N-H-287X100X6X9	J1	QA ONLY
	P89	N-H-288X100X6X9	J1	QA ONLY
	P90	N-H-289X100X6X9	J1	QA ONLY
	P91	N-H-290X100X6X9	J1	QA ONLY
	P92	N-H-291X100X6X9	J1	QA ONLY
	P93	N-H-292X100X6X9	J1	QA ONLY
	P94	N-H-293X100X6X9	J1	QA ONLY
	P95	N-H-294X100X6X9	J1	QA ONLY
	P96	N-H-295X100X6X9	J1	QA ONLY
	P97	N-H-296X100X6X9	J1	QA ONLY
	P98	N-H-297X100X6X9	J1	QA ONLY
	P99	N-H-298X100X6X9	J1	QA ONLY
	P100	N-H-299X100X6X9	J1	QA ONLY

DRAWING NAME	DRAWING NUMBER	REVISION	CREATED		HISTORY
QA SCALE		R-	26.10.27		26.10.27