

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

STANDARD OPERATING PROCEDURE

शीर्षक:- हाथीदाह स्टेशन से मुजफ्फरपुर स्टेशन की ओर सुअर प्रक्षेपण के लिए एसओपी।

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व
	सेंट्रल डिस्पैच पारादीप/हल्दिया पंप स्टेशन/दुर्गापुर पंप स्टेशन/बरौनी पंप	
1.	स्टेशन/अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेशन को अच्छी तरह से सूचित और	
	समन्वित रखते ह्ए पीआईजी लॉन्चिंग गतिविधि की योजना बनाई जानी है।	
	ओआईएसडी-105 के अनुसार गतिविधियों को शुरू करने से पहले हॉट वर्क	
	परमिट लिया जाना चाहिए। नौकरी सुरक्षा विश्लेषण किया जाना है। टूलबॉक्स	
2.	टॉक आयोजित किया जाना है। कृपया ध्यान दें कि एसएलबी दरवाजा खोलने	रखरखाव प्रभारी
	से पहले स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) एमओवी का विद्युत अलगाव	
	किया जाना चाहिए।	
	सुनिश्चित करें कि एलपीजी विशिष्ट पीपीई, गैर-स्पार्किंग सुअर डालने वाली	
3.	छंड़, फावड़ा, उपकरण और टैकल, बहता पानी, पूरे स्क्रैपर लॉन्चिंग प्रक्रिया के	-करना-
	दौरान एसएलबी के पास उपलब्ध हैं।	
	एसएलबी को निम्नलिखित के हाथ से कड़ा समापन सुनिश्चित करके स्टेशन	
	पाइपिंग और मेनलाइन से अलग किया जाना है:	
	a. एसएलबी -2002 की 6 " किकर लाइन में ग्लोब एंड बॉल वाल्व	
4	असेंबली,	
4.	b. बैरल आउटलेट MOVs [MOV-2024 और इसके HOV आसन्न	
	(डाउनस्ट्रीम)]।	
	c. बैरल आउटलेट MOV की बाईपास लाइन (2 " लाइन) में ग्लोब और	
	बॉल वाल्व असेंबली।	
	कोल्ड फ्लेयर के माध्यम से ड्रेन लाइन द्वारा एसएलबी को डिप्रेसुराइज करें।	
5.	कोल्ड फ्लेयरिंग मौजूदा एसओपी के अनुरूप की जानी चाहिए।	
	एसएलबी के अंदर एलपीजी को तब तक खाली करना सुनिश्चित करें जब तक	
	कि एसएलबी का दबाव शून्य तक न पहुंच जाए जैसा कि एसएलबी पर स्थापित	
	दोनों दबाव संकेतकों (पीआई-एसएलबी-01 और पीआई-2008 (पीआई-	
	एसएलबी-02)) द्वारा इंगित किया गया है।	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

	यह बैरल में उपलब्ध नाइट्रोजन-एलपीजी मिश्रण को खाली करने के लिए है।	
	नाइट्रोजन अंतिम पिगिंग के बाद भरा गया था और संभावना हो सकती है कि	
	मामूली एलपीजी जो बैरल में पारित हो सकती है।	
	एसएलबी के तल पर ड्रेन लाइन वाल्व (2" बॉल वाल्व और 2" ग्लोब वाल्व)	
	खोलकर और 1" वेंट लाइन वाल्व खोलकर और निकटवर्ती वाटर	
6.	मॉनिटर/हाइड्रेंट को संचालित करके कोल्ड फ्लेयर यूनिट पर वाटर मिस्ट के	
	गठन द्वारा एलपीजी को लगातार फैलाकर वातावरण में इसे ठंडा करके	
	डिप्रेसुराइजेशन किया जाना है।	
7.	एसएलबी के सफल अवसादन के बाद, 2 "नाली वाल्व और वेंट लाइन वाल्व बंद	
/.	करें, एसएलबी के नाइट्रोजन शुद्धिकरण के लिए तैयार करें।	
	एसएलबी में नाइट्रोजन शुद्धिकरण के लिए, एसएलबी के सभी नाली और वेंट	
8.	बिंदुओं को बंद करें। प्रमुख बैरल की वेंट लाइन में 1 इंच निकला हुआ किनारा	
8.	कनेक्शन के माध्यम से एसएलबी में 4-5 किग्रा/सेमी2 तक नाइट्रोजन को	
	शुद्ध करें और फिर नाइट्रोजन को ठंडे भड़कने की ओर ले जाएं।	
	यदि एलईएल शून्य नहीं है, तो चरण संख्या ८ पर आगे बढ़ें।	
9.		
	जांचें कि क्या एलईएल "शून्य" तक पहुंच गया है। शून्य एलईएल के मामले में	
	चरण संख्या 10 पर आगे बढ़ें।	
	एक बार जब नाइट्रोजन पूरी तरह से फ्लश हो जाता है और एसएलबी अंततः 0	
	किलो तक डिप्रेशराइज्ड हो जाता है, तो एसएलबी से जुड़े 2 "ड्रेन वाल्व और 1"	
10.	वेंट लाइन वाल्व को बंद करना सुनिश्चित करें ताकि सुअर के सम्मिलन के	
	दौरान एसएलबी पूरी तरह से अलग रहे। सुनिश्चित करें कि स्क्रैपर बैरल के	
	अंदर एलईएल स्तर शून्य है। अब ध्यान से एसएलबी सुअर लॉन्चिंग डोर खोलें	
	और इच्छित सुअर को एसएलबी के मामूली हिस्से में सावधानी से डालें।	
	एक बार जब पीआईजी एसएलबी के नाबालिग में डाला जाता है, तो एसएलबी	
	के सुअर डालने वाले दरवाजे को बंद कर दें और फिर से सुनिश्चित करें कि	
11.	पिगिंग के लिए मेनलाइन सेक्शन पिगिंग के लिए तैयार है यानी सभी एसवी	
	स्टेशन अपने संबंधित एमओवी को पूरी तरह से खुले (100% खुले) राज्य में	
	रख रहे हैं।	
	नाइट्रोजन के साथ बैरल को 7.0 किग्रा/सेमी2 तक श्द्ध करें।	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

13. 13. 13. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18		स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) का दबाव/चार्जिंग किकर लाइन से जुड़ी 2	
13. से नियंत्रित किया जाना है। समानांतर में, एसएलबी में सुअर के बैंक मूवमेंट को रोकने के लिए क्रैक ओपनिंग 6" बॉल वाल्व और ग्लोब वाल्व द्वारा 6" किकर लाइन के माध्यम से एसएलबी के प्रमुख बैरल को चार्ज करें। स्टेशन आउटलेट/डिस्चार्ज प्रेशर तक स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) के प्रेशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेंटिंग एसएलबी (कोल्ड फ्लेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थित का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोइने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	12	बाईपास लाइन के माध्यम से शुरू किया जाना है। पहले पूरी तरह से खुला 2"	
से नियंत्रित किया जाना है। समानातर में, एसएलबी में सुअर के बैंक मूवमेंट को रोकने के लिए फ्रैक ओपनिंग 6" बॉल वाल्व और ग्लोब वाल्व द्वारा 6" किकर लाइन के माध्यम से एसएलबी के प्रमुख बैरल को चार्ज करें। स्टेशन आउटलेट/डिस्चार्ज पे्रशर तक स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) के पे्रशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेंटिंग एसएलबी (कोल्ड फ्लेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थित का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। 16. फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		बॉल वाल्व और फिर बैरल में एलपीजी के प्रवाह को 2" ग्लोब वाल्व के माध्यम	
किकर लाइन के माध्यम से एसएलबी के प्रमुख बैरल को चार्ज करें। स्टेशन आउटलेट/डिस्चार्ज प्रेशर तक स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) के प्रशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेंटिंग एसएलबी (कोल्ड फलेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थित का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	13.	से नियंत्रित किया जाना है। समानांतर में, एसएलबी में सुअर के बैक मूवमेंट	
स्टेशन आउटलेट/डिस्चार्ज प्रेशर तक स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) के प्रशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेटिंग एसएलबी (कोल्ड फलेयरिंग) की वेटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थिति का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		को रोकने के लिए क्रैक ओपनिंग 6" बॉल वाल्व और ग्लोब वाल्व द्वारा 6"	
पेरशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेंटिंग एसएलबी (कोल्ड फलेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थिति का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		किकर लाइन के माध्यम से एसएलबी के प्रमुख बैरल को चार्ज करें।	
14. पलेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद, एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थित का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" गलोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। तािक एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइजर		स्टेशन आउटलेट/डिस्चार्ज पे्रशर तक स्क्रैपर लॉन्चिंग बैरल (एसएलबी) के	
14. एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थिति का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोइने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		प्रशराइजेशन के बाद एसआरबी की नाइट्रोजन वेंटिंग एसएलबी (कोल्ड	
एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें। बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थिति का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. 36. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	4.4	फ्लेयरिंग) की वेंटिंग लाइन के माध्यम से की जानी है। वेंटिंग के बाद,	
बैरल के अंदर शुद्ध एलपीजी की उपस्थिति का पता वेंट पाइप पर अत्यधिक शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। 15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसड़ी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	14.	एसएलबी से जुड़ी वेंट लाइन को बंद कर दें।	
15. अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		_	
15. बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		शीतलन प्रभाव/आइसिंग द्वारा लगाया जा सकता है।	
बंद करें। 16. पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें, फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसड़ी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	4.5	अब किकर लाइन और एसएलबी को जोड़ने वाले 2 "बाईपास लाइन वाल्व को	
16. फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल 17. आइसोलेशन वाल्व)। तािक एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसड़ी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	15.	बंद करें।	
फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें। MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सिक्रय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसड़ी -2006 सिक्रय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	4.6	पहले 6" बॉल वाल्व खोलकर 6" किकर लाइन को SLB में पूरी तरह से खोलें,	
17. आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	16.	फिर नियंत्रित तरीके से 6" ग्लोब वाल्व खोलें।	
खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके। 18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसड़ी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसड़ी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएड़ीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		MOV-2024 और उसके आस-पास के HOV को स्थानीय रूप से खोलें (बैरल	
18. MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	17.	आइसोलेशन वाल्व)। ताकि एसएलबी को मेनलाइन के हतीदाह-मुजफ्फरपुर	
18. के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		खंड के साथ लाइन में खड़ा किया जा सके।	
के माध्यम से डायवर्ट हो गया है। एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा, परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	10	MOV-2023 को स्थानीय रूप से बंद करें, अब LPG का प्रवाह पूरी तरह से SLB	
परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	18.	के माध्यम से डायवर्ट हो गया है।	
19. में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		एसएलबी में स्थापित एसडी -2005 सुअर के गुजरने के बाद सक्रिय हो जाएगा,	
रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र		परिणामस्वरूप, एसडी -2006 सक्रिय हो जाता है और एससीएडीए एचएमआई	
रिकॉर्ड करे और एमएफएम -2001 के सर्वाधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	10	में एक संकेत प्राप्त होता है, सुअर को लॉन्च करने के समय के रूप में समय	
रीडिंग (क्रमशः एमटी और केएल में)। अब सुअर को हाथीदह से हतीदह-	19.	रिकॉर्ड करें और एमएफएम -2001 के संबंधित मास और वॉल्यूम टोटलाइज़र	
		रीडिंग (क्रमशः एमटी और केएल में)। अब सुअर को हाथीदह से हतीदह-	
मुजफ्फरपुर खंड में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।			
प्रवाह को सामान्य करने के लिए स्थानीय रूप से SLB बाईपास MOV -2023	20	प्रवाह को सामान्य करने के लिए स्थानीय रूप से SLB बाईपास MOV -2023	
थिते।	20.	खोलें।	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

शिन पाइपिंग और 12" मेनलाइन से SLB को अलग करें, 6" किकर लाइन के गोब और बॉल वाल्व असेंबली और क्लोजिंग MOV -2024 और इसके आस-	
1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
गांव और बाल वाल्व असंबला और क्लाजिंग MOV -2024 और ईसके आस-	
स के HOV को क्रमशः (बैरल आइसोलेशन वाल्व) बंद करके।	
नएलबी को अलग करने के बाद, एसएलबी (कोल्ड फ्लेयरिंग) के अंदर	
्रूनतम संभव दबाव प्राप्त करने के लिए एसएलबी ड्रेन लाइन में 2 "बॉल	
ल्व और 2 इंच ग्लोब वाल्व खोलकर इसे डिप्रेसराइज करें।	
इट्रोजन शुद्धिकरण के लिए तैयार करें, और इसे कम से कम दो बार करें (हर	
र एसएलबी को नाइट्रोजन के 4-5 किलोग्राम / सेमी 2 तक शुद्ध करें।	
द्धिकरण के दौरान, एसएलबी के सभी नाली और वेंट बिंदुओं को बंद करें,	
र वेंट लाइन खोलकर एसएलबी के अंदर हवा के किसी भी एलपीजी वाष्प	
गव निर्माण / उपस्थिति को हटाने के लिए इसे वेंट करें।	
नएलबी को बाहर निकालने के बाद, शुद्ध नाइट्रोजन को फ्लश करें।	
इट्रोजन शुद्धिकरण पूरा होने के बाद, ब्लीड स्क्रू (क्लोजर डोर के शीर्ष पर)	
हटा दें और देखें कि क्या एसएलबी के अंदर अभी भी दबाव बचा है (अंदर से	
ष्प के प्रवाह को देखकर, यदि कोई हो)।	
ीड स्क्रू को वापस स्थिति में स्क्रू करें। फिर, सुरक्षा के लिए एसएलबी को	
इट्रोजन के साथ 2 किग्रा/सेमी2 तक शुद्ध करें।	
त में सुनिश्चित करें कि एसएलबी वेंट लाइन वाल्व, ड्रेन लाइन वाल्व, किकर	
इन वाल्व और एमओवी -2024 और इसके आस-पास के एचओवी (बैरल	
लगाव वाल्व) को बंद करके स्टेशन पाइपिंग और मेनलाइन पाइपिंग से पूरी	
ह से अलग है।	
ट्रल डिस्पैच पारादीप/हल्दिया पंप स्टेशन/दुर्गापुर पंप स्टेशन/बरौनी पंप	
शन/अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेशन को सुअर लॉन्च के बारे में सूचित	
tı	
भी एमओवी का एनर्जाइजेशन किया जाता है और परमिट बंद कर दिए जाते	
सुविधा संचालन के लिए सौंपी जानी है।	
गह दर और लाइन भरण डेटा के अनुसार हतीदाह – मुजफ्फरपुर खंड के बीच	
नवी स्टेशनों पर सुअर का ईटीए तैयार करें और उचित सुअर ट्रैकिंग के लिए	
उनस्ट्रीम स्टेशन और एसवी तकनीशियन को यह संवाद करें।	
G के निम्नलिखित मापदंडों को दर्ज किया जाना चाहिए:	
	स के HOV को क्रमशः (बैरल आइसोलेशन वाल्व) बंद करके। प्राप्तबी को अलग करने के बाद, एसएलबी (कोल्ड फ्लेयरिंग) के अंदर (जाम संभव दबाव प्राप्त करने के लिए एसएलबी ड्रेन लाइन में 2 "बॉल क्य और 2 इंच ग्लोब वाल्व खोलकर इसे डिप्रेसराइज करें। इट्टोजन शुद्धिकरण के लिए तैयार करें, और इसे कम से कम दो बार करें (हर र एसएलबी को नाइट्रोजन के 4-5 किलोग्राम / सेमी 2 तक शुद्ध करें। इट्टोजन वेदरान, एसएलबी के सभी नाली और वेंट बिंदुओं को बंद करें, र वेंट लाइन खोलकर एसएलबी के अंदर हवा के किसी भी एलपीजी वाष्प वाव निर्माण / उपस्थिति को हटाने के लिए इसे वेंट करें। इट्टोजन शुद्धिकरण पूरा होने के बाद, शुद्ध नाइट्टोजन को फ्लश करें। इट्टोजन शुद्धिकरण पूरा होने के बाद, ब्लीड स्कू (क्लोजर डोर के शीर्ष पर) हटा दें और देखें कि क्या एसएलबी के अंदर अभी भी दबाव बचा है (अंदर से प्राप्त के प्रवाह को देखकर, यदि कोई हो)। वोड स्कू को वापस स्थिति में स्कू करें। फिर, सुरक्षा के लिए एसएलबी को इट्टोजन के साथ 2 किग्रा/सेमी2 तक शुद्ध करें। म में सुनिश्चित करें कि एसएलबी वेंट लाइन वाल्व, ड्रेन लाइन वाल्व, किकर इन वाल्व और एमओवी -2024 और इसके आस-पास के एचओवी (बैरल क्याव वाल्व) को बंद करके स्टेशन पाइपिंग और मेनलाइन पाइपिंग से पूरी ह से अलग है। त डिस्पैच पारादीप/हल्दिया पंप स्टेशन/दुर्गापुर पंप स्टेशन/बरौनी पंप शन/अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेशन को सुअर लॉन्च के बारे में सूचित हा दि स और लाइन भरण डेटा के अनुसार हतीदाह – मुजफ्फरपुर खंड के बीच वि एसड़ीम स्टेशन और एसवी तकनीशियन को यह संवाद करें।

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

STANDARD OPERATING PROCEDURE

लॉन्च किए गए PIG के आयाम	
लॉन्च से पहले PIG पर कटौती, असामान्य घर्षण जैसी कोई भी दृश्य क्षति	

रिकॉर्ड बनाए गए :

- 1) शिफ्ट लॉगबुक शीट
- 2) शिफ्ट हैंडओवर रजिस्टर

TITLE: - SOP FOR PIG LAUNCHING FROM HATHIDAH STATION TOWARDS MUZZAFARPUR STATION.

SL. NO.	ACTIVITY	RESPONSIBILITY
32.	PIG launching activity is to be planned keeping Central Dispatch Paradip/Haldia pump station / Durgapur pump station/Barauni Pump station/upstream and downstream station well informed and coordinated.	
33.	HOT work permit must be taken, prior to commencement of launching activities as per OISD-105. Job Safety Analysis is to be carried out. Toolbox talk is to be conducted. Please note that the Electrical Isolation of Scrapper Launching Barrel (SLB) MOVs must be done prior to be opening of SLB door.	Maintenance In- Charge
34.	Ensure that LPG specific PPEs, non-sparking pig inserting rod, shovel, tools & tackles, running water, are available near the SLB during the entire scrapper launching process.	-Do-
35.	SLB is to be isolated from the station piping and Mainline by ensuring hand tightened closing of the following: d. Globe & Ball valve assembly in 6" kicker line of SLB-2002, e. Barrel Outlet MOVs [MOV-2024 & its HOV adjacent (downstream)]. f. Globe & Ball valve assembly in Barrel Outlet MOV's bypass line (2" line).	
36.	Depressurize the SLB by drain line through cold flare. Cold flaring must be done in line with extant SOP. Ensure evacuating LPG inside the SLB up until the pressure of SLB is reaches zero as indicated by both the Pressure indicators (PI-SLB-01 & PI-2008(PI-SLB-02)) installed on SLB.	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

	This is to evacuate Nitrogen-LPG mixture available in barrel. Nitrogen	
	was filled after last pigging and there may be possibility that minor	
	LPG that might have passed into barrel.	
37.	Depressurization is to be carried out by opening the drain line valve (2" ball valve and 2" globe valve) at the bottom of SLB & by opening 1" vent line valves and cold flaring it to atmosphere by continuous dispersing the LPG by formation of water mist on cold flare unit by operating nearby Water Monitor/Hydrant.	
38.	After successful depressurization of SLB, close the 2" drain valves and vent line valves, prepare for the Nitrogen purging of SLB.	
39.	For nitrogen purging in the SLB, Close all the drain and vent points of SLB. Purge Nitrogen up to 4-5 kg/cm2 into SLB through 1 inch flange connection in vent line of major barrel and then vent the nitrogen towards cold flare.	
	If LEL is not Zero, proceed to Step No. 8.	
40.	Check if LEL has reached "Zero". Incase of Zero LEL proceed to Step No. 10.	
41.	Once the Nitrogen is completely flushed and SLB is finally depressurized to 0 kg, ensure the closing of 2" drain valves and 1" vent line valves connected to SLB so that SLB remains fully isolated during insertion of pig. Ensure LEL level is ZERO inside the scraper barrel. Now carefully open the SLB pig Launching Door and insert the intended pig into minor portion of SLB cautiously.	
42.	Once PIG is inserted into minor of SLB, close the pig inserting door of SLB & again ensure that mainline section intended for pigging is ready for pigging i.e. all SV stations are having their respective MOVs in FULLY OPEN (100% open) state.	
43.	Purge the barrel with nitrogen up to 7.0 kg/cm2.	
44.	Pressurization/ Charging of Scrapper Launching Barrel (SLB) is to be started through 2" Bypass line connected with Kicker Line. First fully open 2" ball valve and then flow of LPG into barrel is to be controlled through 2" Globe valve. In parallel, charge the major barrel of SLB through 6" kicker line by crack opening 6" ball valve and globe valve to prevent back movement of pig in SLB.	
45.	After the Pressurization of Scrapper Launching Barrel (SLB) up to station Outlet/Discharge pressure, nitrogen venting of SRB is to be done through venting line of SLB (cold flaring). After venting, close the vent line connected to SLB. The presence of pure LPG inside the barrel can be ascertained by extreme cooling effect/icing on vent pipe.	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

	,	
46.	Now close the 2" bypass line valves connecting kicker line and SLB.	
47.	Fully open the 6" kicker line into SLB by opening 6" ball valve first then	
77.	opening 6" globe valve in a controlled manner.	
	Open the MOV-2024 and Its Adjacent HOV locally (barrel isolation	
48.	valve). So that the SLB is lined up with the Hatidah -Muzaffarpur	
	Section of mainline.	
49.	Close MOV-2023 locally, Now the flow of LPG is completely diverted	
43.	through the SLB.	
	SD-2005 installed in SLB shall activate once pig passes through it,	
[consequently, SD-2006 gets activated and a signal is received in	
50.	SCADA HMI, record the Time as time of Launching the pig and	
50.	corresponding Mass & volume totalizer readings (in MT & KL	
	respectively) of MFM-2001. Now Pig is successfully launched from	
<u> </u>	Hathidah into Hatidah-Muzaffarpur Section.	
51.	Open SLB Bypass MOV -2023, locally to normalize the flow.	
	Isolate the SLB from station piping & 12" mainline by closing the 6"	
52.	kicker line's globe and ball valve assembly and Closing MOV -2024 &	
<u> </u>	its adjoining HOV respectively (barrel isolation valve).	
[After isolating the SLB, depressurize it by opening 2" ball valve and 2	
53.	inch globe valve in SLB drain line to achieve minimum possible	
	pressure inside the SLB (cold flaring).	
	Prepare for Nitrogen Purging, and do it at least twice (each time purge	
54.	the SLB to 4-5 kg/cm2 of nitrogen. During purging, close all the drain	
	and vent points of SLB then vent it to remove any LPG vapor pressure	
<u> </u>	build up/presence of air inside the SLB by opening vent line.	
55.	After venting the SLB, flush the Nitrogen purged.	
1	After Nitrogen purging is completed, unscrew the bleed screw (at the	
56.	top of closure door) and observe if pressure is still left inside the SLB	
<u> </u>	(by observing the flow of vapor from inside, if any).	
57.	Screw the bleed screw back in position. Then, purge the SLB with	
	nitrogen up to 2 kg/cm2 for safety.	
	Finally ensure that SLB is again fully isolated from station piping and	
58.	mainline piping by closing the vent line valves, drain line valves, kicker	
 	line valves & MOV-2024 & its adjoining HOV (barrel isolation valve).	
	Inform Central Dispatch Paradip/Haldia pump station/ Durgapur	
59.	pump station/Barauni Pump station/upstream and downstream	
 	station about pig launch.	
60.	The energization of all MOVs is done and permits are closed. Facility	
	is to be handed over to operations.	

Prepared By: Committee Members		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan, Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (HSE) OM M (T&I) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head



INDIAN OIL CORPORATION LIMITED EASTERN REGION PIPELINES

UNIT: BARAUNI

Reference No: PHBMPL/OPN/SOP/19

Revision No.: 00

Date of Approval:

STANDARD OPERATING PROCEDURE

	Prepare ETA of pig at SV stations between Hatidah – Muzaffarpur			
61.	61. Section as per the flow rate and line fill data and communicate this to			
	downstream station & SV technician for proper Pig tracking.			
	Following parameters of PIG should be recorded:			
62.	Dimensions of Launched PIG			
	Any visible damage like cuts, abnormal abrasion on PIG prior to launch			

RECORDS GENERATED : 1) SHIFT LOGBOOK SHEET

2) SHIFT HANDING OVER REGISTER

Prepared By: Committee Memb		Reviewed By:	Approved By:
Kundan Kumar Kundan,	M (HSE) OM	Amit Jain, DGM (O) Meghanand Sah, COM	Randhir Kumar, Unit Head
Aman Anand Kushank Mehendi Ratta	M (T&I) OM		