
Air temperature [K]
Process temperature [K]
Rotational speed [rpm]
Torque [Nm]
Tool wear [min]
Power [W]
Temp_diff [K]
Overstrain [minNm]
Overstrain_ratio
Type_H
Type_L
Type_M
0.50 0.41 0.39 0.37 0.48
0.64 0.43 0.45 0.48 0.72
1.40 4.78 1.29 1.36 1.66
0.61 0.87 2.50 0.94 0.78
2.95 0.78 0.76 0.99 1.53
0.75 1.09 5.40 1.07 1.52
0.83 4.17 0.96 0.96 1.48
0.50 0.39 0.40 1.46 0.44
1.04 0.69 0.92 5.47 1.11
0.05 0.06 0.04 0.02 0.06
0.16 0.12 0.18 0.15 0.09
0.12 0.09 0.10 0.07 0.06
TWF (n=46)
HDF (n=115)
PWF (n=95)
OSF (n=98)
RNF (n=19)
Failure mechanism
mean |SHAP value|
1
2
3
4
5