
TWF
HDF
PWF
OSF
RNF
tool wear
overstrain
overstrain ratio
torque
power
rotational speed
temp. difference
air temp.
process temp.
product type
0.19
0.15
0.13
0.11
0.40
0.16
0.11
0.42
0.14
0.19
0.35
0.11
0.11
0.19
0.11
0.26
0.15
0.6
0.4
0.2
0
attribution share