

PCA
No failure
Failure
dim 2
dim 1
4
2
0
−2
−4
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
t-SNE
dim 2
dim 1
75
50
25
0
−25
−50
−75
UMAP
dim 2
dim 1
8
6
4
2
−5
0
5
10
15