Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Dlouhá Loučka	**Huntava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6612	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce jesenického kulmu v moravskoslezské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty – jílovité břidlice, prachovce a droby. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti až 5,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 7,2 m.



6	nivní sediment	498	droby
7	deluviofluviální smíšený sediment		
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment		
494	jílovité břidlice, prachovce, droby		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV a Z-V. V ploše případné zátopy probíhají tektonické poruchy napříč k ose údolí Huntavy. Tektonická predispozice je patrná na dvou levostranných přítocích.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 2,2 x 10^{-6} až 7,2 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi a dále k jihozápadu (k Oslavě a Oskavě).

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Přibližně 300 m pod soutokem Huntavy s Oslavou je v současnosti nevyužívaný zdroj vody, povrchový odběr Katr – lesní školka Valšův Dvůr.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Ve Valšově Dvoře je evidována stará ekologická zátěž z provozu trafostanice. Místo se nachází v nivě pod hrází případné vodní nádrže, zvýšením hladiny může dojít k mobilizaci znečištění v půdě.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v evropsky významné lokalitě Sovinec. Územím prochází nadregionální biokoridor a regionální biokoridor Rýchory – Zámecký vrch. Na bezejmenné vodoteči, cca 400 m západně od lokality je vymezené ochranné pásmo vodního zdroje Křivá prameniště (voda se jímá pomocí sběrných šachet), toto prameniště nebude případnou výstavbou vodní nádrže ovlivněno. Západně od severního konce lokality (cca 100 m) se vyskytují pozůstatky po těžbě železné rudy (Ruda u Rýmařova 7) – haldy a propadliny. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Huntava má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vodní nádrž příznivě ovlivní lokální zdroje vody v okolí Valšova Dvora.