Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Býčí skála	**Dyje**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moravskoslezské oblasti v regionu moravika. Východní část tvoří hlubinné magmatity Dyjského masivu – biotitický granit. Směrem k západu se vyskytují dvojslídné svory s polohami kvarcitů a dále na západ ortoruly s výskytem krystalického vápence a erlánů. Na západním okraji se ojediněle vyskytují žíly křemene a polohy amfibolitu. Ve střední části lokality se objevují relikty štěrků a písků karpatské předhlubně. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty a spraše a sprašové hlíny. Mocnost kvartérního pokryvu dosahuje cca 3 m. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků a v místech výskytu spraší.



6	nivní, fluviální sediment	1055	porfyroblastická dvojslídná ortorula	1089	biotitický granit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1071	dvojslídný svor s granátem	1090	biotitický granit
12, 13	deluviální smíšený sediment	1079	sericitický kvarcit	1091	biotitický blastomylonit
16	spraš, sprašová hlína	1081	vápenec krystalický	1838	štěrk, písek

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)
Tektonika

Nejvýznamnější tektonickou poruchou je přesmyk oddělující krystalinikum od Dyjského masivu, který probíhá ve směru SV-JZ ve střední části lokality. V širším okolí jsou dokumentovány tektonické poruchy také ve směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí lokality lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť spolu se zónou přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi – Dyji.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Západně od obce Havraníky evidován odběr povrchové vody z Dyje pro zemědělství (Závlahy Dyjákovice Šatov-Jaroslavice 1). Zdroje podzemní vody pro zásobování pitnou vodou jsou v okolních obcích – Havraníky, Mašovice, Podmolí a Lukov.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V blízkém okolí lokality nejsou evidovány staré ekologické zátěže. V okolích obcích jsou staré skládky TKO, ty ale nebudou mít na případnou realizaci vodní nádrže žádný vliv.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území se nachází v národním parku Podyjí. Větší částí lokality prochází hranice s Rakouskem. Při východním okraji byla vybudována meliorační opatření a jsou zde také areály závlah. Na několika místech se nachází pozůstatky po průzkumu a těžbě grafitu a polymetalických rud (Devět mlýnů, Nový Hrádek a Čížov). Ve větší části lokality se nacházejí dočasně uklidněné svahové deformace přírodního původy, které by moli být případnou výstavbou vodní nádrže aktivovány. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Dyje má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Při posuzování vhodnosti umístění vodní nádrže na této lokalitě je potřeba spolupráce se sousedním státem.