KPF

JAM LABEL WORKFLOW

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเนื้อขนมป้ายแยม

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และการอบรมภายใน

01 เตรียมอุปกรณ์

02 ชั่งและบันทึก

03 เบิกหรือคืน

04 ตรวจรายงาน

เอกสารควบคุมภายใน | ฉบับที่ 1.0 | วันที่ 15 กันยายน 2569

DOCUMENT GUIDE

การใช้คู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้า **/production-line/attendance/piece-rate-scan** โดยเรียงตามลำดับงานจริง ตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ บันทึกซัง เบิก คืน ยกเลิก ระบบเรือนจำ และตรวจรายงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย
ขั้นตอนเลข 1, 2, 3...	ให้ทำตามลำดับและตรวจผลของแต่ละขั้นก่อนทำขั้นถัดไป
ข้อควรระวัง	เงื่อนไขที่อาจทำให้บันทึกผิด ยกเลิกไม่ได้ หรือเกิดรายการซ้ำ
ภาพตัวอย่าง	แสดงตำแหน่งเมนูและข้อมูลบนหน้าจอ ภาพบางรายการเป็นสถานะก่อนทำรายการ
ตัวอย่างข้อมูลสมมติ	ใช้สาธิตรูปแบบป้ายหรือผลลัพธ์เท่านั้น ไม่ใช่ธุรกรรมจริง

สารบัญ

ภาพรวมลำดับการทำงาน 3
ตั้งค่าเครื่องชั่งและเครื่องพิมพ์ 4
เลือกสินค้าและพนักงาน 5
ชั่งเข้าแบบน้ำหนัก 6
ชั่งเข้าแบบกรอกจำนวนปีบ 7
ผลบันทึกและป้ายที่พิมพ์ 8
สรุปรายคนประจำวัน 9
ยกเลิกชั่ง 10
ชั่งคืน 11
ชั่งของเสีย 12
รับเข้าเรือนจำ 13
เบิกเนื้อขนมป้ายแยม 14
เลือกรายการที่ยังไม่เคยเบิก 15
ยกเลิกเบิก 16
เบิกเรือนจำ 17
รายงานสต็อกป้ายแยม 18
แผนผังรายงาน 19
ปัญหาที่พบบ่อย / รายการตรวจสอบ 20-21

หลักปฏิบัติร่วม

ตรวจสินค้า พนักงาน วันที่ LOT น้ำหนักหรือจำนวน และข้อความผลสำเร็จทุกครั้ง
ห้ามกดซ้ำขณะระบบกำลังประมวลผล

ขอบเขตเอกสาร: ระบบบันทึกเนื้อขนมป้ายแยมบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ขั้นตอนจริงอาจมีสิทธิ์การใช้งานหรือข้อมูลสินค้าแตกต่างตามแผนก

WORKFLOW


ภาพรวมลำดับการทำงาน

01
เข้าสู่เมนูและตรวจอุปกรณ์

02
เลือกสินค้าและพนักงาน

03
ชั่งหรือกรอกจำนวน

04
บันทึกและตรวจรายการ




เหตุการณ์	เมนูที่ใช้	ผลลัพธ์หลัก
รับผลงานจากการผลิต	ชัง > ชังเข้า	สร้างใบชังและพิมพ์ป้าย
มีของเสียจริง	ชัง > ชังของเสีย	บันทึกประเภทและน้ำหนักของเสีย
รับ WIP ฝังเรือนจำ	ชัง > รับเข้าเรือนจำ	เพิ่มสต๊อก WIP ตาม LOT
นำ WIP ไปใช้ผลิต FG	เบิก > เบิก	ตัดใบชังออกจากสต๊อกพร้อมเบิก
มีของเหลือจากการเบิก	ชัง > ชังคืน	สร้างป้ายคืนและเพิ่มยอดกลับ
แก้รายการผิด	ยกเลิกชัง / ยกเลิกเบิก	ย้อนสถานะตามเงื่อนไข
ตรวจสอบย้อนหลัง	รายงาน	ดูรับเข้า เบิก เคลื่อนไหว คงเหลือ และเรือนจำ

ลำดับที่ต้องจำ

ชังคืน ของเสีย และยกเลิกเป็นงานตามเหตุการณ์ ไม่ต้องทำต่อจากใบชังทุกใบ

SETUP

ต้งค่าเครืองชังและเครืองพิมพ์




1. กดรูปเฟืองมุมขวาบนของหน้าชัง เพื่อเปิดหน้าต้งค่าจุดบันทึกเนือขนมป้ายแยม
2. เลือกพอร์ต COM และตรวจค่า Baud rate, Data bits, Parity และ Stop bits ตามสถานี
3. กดรีเฟรชพอร์ต แล้วบันทึกเครืองชัง รอให้ Agent เชือมต่อและพอร์ตเปิด
4. เลือกเครืองพิมพ์ Windows กดทดสอบพิมพ์ และบันทึกเครืองพิมพ์

หากพบ Failed to fetch

ตรวจว่า Scale Agent/Print Agent ทำงานอยู่ เครือข่ายภายในพร้อม และค่าพอร์ตตรงกับเครืองจริง แล้วรีเฟรชอีกครัง


PREPARE

เลือกสินค้าและพนักงาน



เลือกสินค้า

1. กดเลือกสินค้า
2. ค้นด้วยชือ รหัส หรือ Trade Code
3. เลือกเพียงรายการทีตรงกับงานจริง
4. ตรวจรหัสและชือบนหน้าชัง



เลือกพนักงาน


1. กดเลือกพนักงาน
2. ค้นด้วยชือหรือรหัสพนักงาน
3. ตรวจชือ รหัส และแผนก
4. เลือกบุคคลทีปฏิบัติงานจริง

ข้อควรระวัง

ภาพถ่ายช่วยตรวจบุคคล แต่ให้ยืนยันด้วยรหัสพนักงานและชือบนหน้าจอทุกครั้ง

WEIGH IN

ชั่งเข้าแบบน้ำหนัก



1. เปิด ชั่ง > ชั่งเข้า แล้วเลือกหรือสแกนสินค้า
2. เลือกหรือสแกนพนักงาน ตรวจชื่อและแผนก
3. วางสินค้าบนเครื่องชั่ง รอให้สถานะ STABLE และค่าน้ำหนักนิ่ง
4. ตรวจสินค้า พนักงาน และน้ำหนัก แล้วกดบันทึกและพิมพ์หนึ่งครั้ง
5. ตรวจป้ายและแถวใหม่ในบันทึกล่าสุด ก่อนนำสินค้าออกจากเครื่องชั่ง

ภาพนี้ยังไม่พร้อมบันทึก

ตัวอย่างแสดง OFFLINE และ 0.000 kg ต้องเชื่อมต่อเครื่องชั่งก่อนใช้งานจริง

COUNT MODE

ชั่งเข้าแบบกรอกจำนวนปึบ



1. เลือกสินค้าทีกำหนดรูปแบบบันทึกเป็นจำนวนปึบ ระบบจะแสดงช่องป้อนจำนวนแทนค่าน้ำหนัก
2. เลือกหรือสแกนพนักงาน และตรวจรายละเอียดให้ถูกต้อง
3. กรอกจำนวนปึบเป็นจำนวนเต็มมากกว่า 0 ตามจำนวนของจริง
4. ตรวจหน่วยด้านล่างช่องกรอกว่าระบุเป็น ปึบ
5. กดบันทึกและพิมพ์หนึ่งครั้ง แล้วตรวจจำนวนในรายการล่าสุด

ไม่ต้องรอเครื่องชั่ง

โหมดจำนวนปึบใช้ค่าทีกรอกในช่องจำนวน ปุ่มบันทึกจะพร้อมเมือสินค้า พนักงาน และจำนวนครบ

OUTPUT

ผลบันทึกและป้ายที่พิมพ์



โครงสร้างป้ายตามระบบ

ขนาด **80 × 50 มม.**
บาร์โค้ด **CODE 128**
ข้อมูล: เลขเอกสาร สินค้า LOT พนักงาน น้ำหนัก และเวลาบันทึก

ผลบนหน้าจอ	การดำเนินการ
บันทึกสำเร็จและพิมพ์สำเร็จ	ตรวจข้อมูลบนป้ายและติดกับภาชนะที่ตรงกัน
บันทึกสำเร็จ แต่พิมพ์ไม่สำเร็จ	จดเลขเอกสาร ตรวจเครื่องพิมพ์ และแจ้งผู้ดูแลเพื่อพิมพ์รายการเดิม
ไม่พบรายการในตารางล่าสุด	หยุดก่อนกดซ้ำ ตรวจข้อความผิดพลาดและสถานะเครือข่าย


ป้องกันรายการซ้ำ

อย่าสร้างใบซังใหม่เพียงเพราะป้ายไม่ออก ให้ตรวจว่ารายการเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ก่อน

หมายเหตุ: ป้ายด้านบนสร้างจากโครงสร้างในโค้ดด้วยข้อมูลสมมติ เพื่อแสดงองค์ประกอบของป้าย ไม่ใช่สำเนาป้ายธุรกรรมจริง

DAILY SUMMARY

สรุปรายการชั่งรายคนประจำวัน




1. กดสรุปรายคน (วันนี้) เหนือตารางบันทึกล่าสุด
2. ตรวจจำนวนพนักงาน จำนวนครั้งที่บันทึก และผลผลิตรวมด้านบน
3. ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสพนักงานเมื่อต้องการตรวจเฉพาะคน
4. อ่านค่าชั่งแต่ละครั้งและยอดรวมสะสมของพนักงาน
5. กด X หรือ Esc เพื่อกลับหน้าชั่ง

หน้าสรุปมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับติดตามงานประจำวัน ไม่ใช้แก้ไขหรือยกเลิกรายการ

CANCEL WEIGH

ยกเลิกชั่ง




1. เปิด ชั่ง > ยกเลิกชั่ง
2. สแกนบาร์โค้ดป้ายที่ต้องการยกเลิก แล้วกด Enter หากกรอกด้วยแป้นพิมพ์
3. ตรวจรหัสสินค้า LOT น้ำหนัก และสถานะที่ระบบแสดง
4. กดยืนยันยกเลิกชั่งเมื่อมั่นใจว่าเป็นป้ายที่ถูกต้อง
5. รอข้อความยืนยันยกเลิกชั่งสำเร็จ และแยกป้ายดังกล่าวออกจากงานพร้อมใช้

เงื่อนไข

ยกเลิกชั่งได้เมื่อใบชั่งยังไม่ถูกเบิก หากถูกเบิกแล้วต้องตรวจและยกเลิกการเบิกที่เกี่ยวข้องก่อน

WEIGH RETURN

ชั่งคืนจากรายการที่เบิกแล้ว




1. เปิด ชั่ง > ชั่งคืน และตรวจวันที่ชั่งคืน
2. สแกนป้ายที่มีสถานะเบิกแล้ว รอให้ระบบแสดงสินค้า LOT และยอดคืนได้ไม่เกิน
3. วางของที่คืนบนเครื่องชั่ง รอ Agent เชื่อมต่อ พอร์ตเปิด และสถานะ STABLE พร้อมบันทึก
4. ตรวจน้ำหนักมากกว่า 0 และไม่เกินยอดคืนได้ ระบบจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขครบ
5. ตรวจข้อความบันทึกและพิมพ์ป้ายคืนสำเร็จ แล้วนำสินค้าออกจากเครื่องชั่ง

ห้ามสแกนรายการถัดไปก่อน

รอให้รายการเดิมบันทึกเสร็จ หากพิมพ์ไม่สำเร็จให้ใช้เลขป้ายคืนเดิม ไม่ชั่งคืนซ้ำ

ชั่งของเสียจากการผลิต




1. เปิด ชั่ง > ชั่งของเสีย แล้วเลือกสินค้าที่เกิดของเสียจริง
2. เลือกประเภทของเสีย 1 รายการ: เศษป้าย เศษหัก หรือไหม้
3. วางของเสียบนเครื่องชั่ง รอให้ Scale Agent เชื่อมต่อและน้ำหนักนิ่ง
4. ตรวจประเภทและน้ำหนัก แล้วกดบันทึกของเสีย
5. รอคำว่า บันทึกสำเร็จ และตรวจรายการล่าสุดในรอบนี้ ก่อนชั่งรายการถัดไป

ปุ่มยังเป็นสีเทา

ตรวจว่ามีสินค้า เลือกประเภทของเสีย เครื่องชั่งเชื่อมต่อ น้ำหนักนิ่ง และค่ามากกว่า 0

PRISON RECEIPT

รับเข้าเนื้อขนมเรือนจำ




1. เปิด ชั่ง > รับเข้าเรือนจำ และตรวจสินค้า WIP ที่ระบบกำหนด
2. กรอกหมายเลข LOT จำนวนกระบะเป็นจำนวนเต็มมากกว่า 0 และน้ำหนักมากกว่า 0
3. หากมีหลาย LOT ให้กดเพิ่ม LOT และกรอกแยกทีละแถว
4. ตรวจจำนวน LOT จำนวนกระบะ และน้ำหนักรวมด้านล่างตาราง
5. กดยืนยันรับเข้า รอข้อความรับเข้าสำเร็จพร้อมเลขเอกสาร และตรวจรายการล่าสุด

ตรวจ LOT ก่อนยืนยัน

รายการรับเข้าจะเพิ่มสต็อก WIP ฝั่งเรือนจำและใช้ลำดับ FIFO ในการเบิกภายหลัง

STOCK ISSUE

เบิกเนื้อขนมป้ายแยม




1. เปิด เบิก > เบิก และตรวจวันที่เบิก
2. เลือกหรือสแกนสินค้า FG ปลายทาง ตรวจรหัสและชื่อให้ตรงงานผลิต
3. สแกนบาร์โค้ดใบชั่ง WIP ที่ช่องสแกนใบเบิก/ป้ายแยม
4. รายการที่ผ่านเงื่อนไขจะบันทึกทันที รอข้อความ เบิกสำเร็จ ก่อนสแกนใบถัดไป
5. ตรวจรายการล่าสุดในรอบนี้และยอดในรายงานเบิกเมื่อสิ้นงาน

การสแกนคือการยืนยัน

เมื่อสินค้า FG ถูกเลือกแล้ว บาร์โค้ดที่ผ่านเงื่อนไขจะถูกเบิกทันที ต้องตรวจป้ายก่อนสแกน

BATCH ISSUE

เลือกรายการทียังไม่เคยเบิก




1. จากหน้าเบิก เลือกสินค้า FG ปลายทางก่อน แล้วกดเปิดรายการทียังไม่เคยเบิก
2. กรองสินค้า วันทีซัง หรือค้นด้วยบาร์โค้ด/LOT
3. ตีกเลือกรายการทีต้องการ ตรวจประเภท ซังเข้า/ซังคืน สินค้า LOT และน้ำหนัก
4. ตรวจจำนวนรายการทีเลือก แล้วกดเบิกรายการทีเลือก
5. รอผลสรุปจำนวนสำเร็จและไม่สำเร็จ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจรายการคงเหลือก่อนทำซ้ำ

เหมาะสำหรับเบิกหลายป้ายในครั้งเดียว แต่ยังต้องตรวจทุกแถวว่าเป็นสินค้าและ LOT ทีถูกต้อง

CANCEL ISSUE

ยกเลิกเบิก




1. เปิด เบิก > ยกเลิกเบิก
2. สแกนบาร์โค้ดป้ายที่ต้องการย้อน แล้วรอข้อมูลเอกสาร
3. ตรวจสินค้า LOT น้ำหนัก และสถานะว่าเป็นรายการเบิกที่ถูกต้อง
4. กดยืนยันยกเลิกเบิก แล้วรอข้อความผลสำเร็จ
5. ตรวจว่าป้ายกลับเป็นพร้อมเบิก และตรวจประวัติในรายงานเบิกแบบรายละเอียด


เงื่อนไข

ยกเลิกเบิกไม่ได้หากรายการนั้นมีการชั่งคืนแล้ว ให้หยุดและแจ้งผู้รับผิดชอบตรวจลำดับรายการ

PRISON ISSUE

เบิกเนื้อขนมเรือนจำ






1. เปิด เบิก > เบิกเรือนจำ ตรวจวันที่เบิก และเลือกสินค้า FG ปลายทาง
2. กดเปิดรายการ LOT เนื้อขนมเรือนจำ แล้วตรวจลำดับ FIFO วันรับเข้า และยอดคงเหลือ
3. เลือก LOT ที่ต้องการ กรอกน้ำหนักที่เบิกจริง หรือใช้ปุ่ม 25%, 50%, 75% หรือเต็ม
4. ตรวจน้ำหนักรวมและจำนวนกระบะเทียบเท่า แล้วกดยืนยันการเบิก
5. ตรวจผลสำเร็จและรายงานเรือนจำ > คงเหลือแยก LOT

หลัก FIFO

ใช้ LOT ตามลำดับ FIFO เว้นแต่มีเหตุผลการผลิตที่ได้รับอนุมัติ และห้ามกรอกเกินยอดคงเหลือ

REPORTS

รายงานสต็อกป้ายแยม



1. เปิดเมนูรายงาน แล้วเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการ
2. กำหนดจากวันที่และถึงวันที่ในรายงานที่มีช่วงวัน
3. ระบุคำค้นหาและสถานะใบชั่งหรือรายการเบิก
4. กดค้นหา ตรวจหัวรายงาน จำนวนรายการ ยอดรวม และแถวรายละเอียด
5. ใช้ถัดไปเพื่อดูทุกหน้า แล้วจึงพิมพ์รายงาน ส่งออก Excel หรือบันทึก PDF

กดรีเฟรชเมื่อต้องการโหลดข้อมูลล่าสุด และกดกลับหน้าสแกนเมื่อเสร็จ

REPORT MAP

เลือกใช้รายงานให้ตรงคำถาม

รายงาน	เหมาะสำหรับตรวจ	ตัวกรองสำคัญ
รับเข้า WIP	ใบซังรายบาร์โค้ดหรือยอดรวมรับเข้า	ช่วงวัน คำค้น สถานะใบซัง
รับเข้า FG	ผลผลิต FG ที่เสร็จแล้ว	ช่วงวัน คำค้น สถานะ
เบิก	ใบเบิก การคืน และสถานะยกเลิก	ช่วงวัน คำค้น สถานะเบิก
เคลื่อนไหว	ลำดับรับ เบิก คืน ของเสีย และผลต่อยอด	ช่วงวัน สินค้า LOT
คงเหลือ	ยอดที่ยังมีแยกสินค้าและ LOT	สินค้า LOT
เรือนจำ - รับเข้า	เอกสารและ LOT ที่รับเข้าเรือนจำ	ช่วงวัน คำค้น
เรือนจำ - เบิกออก	การตัด WIP เรือนจำไปยัง FG	ช่วงวัน คำค้น
เรือนจำ - คงเหลือ	ยอดคงเหลือเรือนจำแยก LOT	สินค้า LOT

01
ต้องการดูเอกสาร

02
ตรวจยอดรวม

03
ติดตามลำดับรายการ

04
ตรวจยอดคงเหลือ

ก่อนพิมพ์หรือส่งออก

ตรวจชื่อรายงาน ช่วงวัน สถานะ จำนวนรายการ และหน้าปัจจุบันให้ครบ
หากมีหลายหน้าให้ตรวจยอดรวมกับหน้ารายละเอียด

แบบรายละเอียดใช้ติดตามเอกสารและบาร์โค้ด แบบสรุปใช้ตรวจยอดรวม ควรเริ่มจากสรุปแล้วเปิดรายละเอียดเมื่อยอดไม่ตรง

TROUBLESHOOTING

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีตรวจ

อาการ	ตรวจตามลำดับ
เครื่องชั่ง OFFLINE / รอพอร์ต	ตรวจ Scale Agent สายสัญญาณ พอร์ต COM และสถานะพอร์ตเปิด แล้วรีเฟรช
เครื่องพิมพ์ออฟไลน์	ตรวจ Print Agent เครื่องพิมพ์ Windows ทดสอบพิมพ์ และบันทึกเครื่องพิมพ์
ค้นไม่พบสินค้า/พนักงาน	ตรวจรหัส คำค้น แผนก และสถานะการซิงค์ข้อมูลของสถานี
ปุ่มบันทึกเป็นสีเทา	ตรวจสินค้า พนักงาน น้ำหนัก/จำนวน และเงื่อนไขความนิ่งของเครื่องชั่ง
ชั่งคืนไม่ได้	ใบต้องถูกเบิกแล้ว ยังมียอดคืนได้ เครื่องชั่งเชื่อมต่อและน้ำหนักไม่เกินยอด
ยกเลิกชั่งไม่ได้	ตรวจว่าใบถูกเบิกแล้วหรือไม่ หากถูกเบิกต้องจัดการรายการเบิกก่อน
ยกเลิกเบิกไม่ได้	ตรวจว่ามีการชั่งคืนจากรายการนั้นแล้วหรือไม่
ยอดรายงานไม่ตรง	ตรวจชนิดรายงาน ช่วงวัน สถานะ สินค้า LOT การแบ่งหน้า และกดรีเฟรช
พิมพ์ไม่ออกแต่บันทึกแล้ว	เก็บเลขเอกสาร ห้ามบันทึกซ้ำ แก้เครื่องพิมพ์แล้วดำเนินการกับรายการเดิม

01 หยุดกดซ้ำ

02 อ่านสถานะ

03 ตรวจอุปกรณ์และข้อมูล

04 ตรวจรายงานก่อนทำใหม่

หยุดทำรายการและแจ้งผู้ดูแล

เมื่อพบข้อมูลสินค้า/LOT ไม่ตรง ยอดเกินจริง รายการซ้ำ หรือระบบแจ้งข้อผิดพลาดต่อเนื่อง ให้เก็บเลขเอกสาร เวลา และข้อความบนหน้าจอ

CONTROL

รายการตรวจสอบและแหล่งข้อมูล

รายการตรวจสอบก่อนเริ่มกะ

☐	บัญชีผู้ใช้งานและแผนกถูกต้อง
☐	เครื่องชั่งเชื่อมต่อ พอร์ตเปิด และอ่านค่าได้
☐	เครื่องพิมพ์พร้อม มีกระดาษ และทดสอบพิมพ์แล้ว
☐	เครื่องสแกนและเครือข่ายพร้อมใช้งาน
☐	สินค้า พนักงาน วันที่ และหน่วยตรงกับงานของกะ

รายการตรวจสอบก่อนจบกะ

☐	ตรวจรายการล่าสุดและสรุปรายคนประจำวัน
☐	ตรวจรายการเบิก คืน ของเสีย และรายการยกเลิก
☐	ตรวจรายงานเคลื่อนไหวและคงเหลือตาม LOT
☐	เก็บป้ายที่ยกเลิกแยกจากป้ายพร้อมใช้งาน

แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ

1. ภาพหน้าจอระบบ KPF ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ วันที่ 14-15 กันยายน 2569
2. PieceRateWorkflowTabs.js - โครงสร้างเมนู ชั่ง เบิก และรายงาน
3. PieceRateScanPageClient.js และ PieceRateDesktopWorkstation.js - ขั้นตอนชั่งเข้าและสรุปรายคน
4. PieceRateStockWorkflowPageClient.js - เบิก คืน ยกเลิก และเงื่อนไขสถานะ
5. PieceRatePrisonReceiptForm.js และ PieceRatePrisonIssueModal.js - งานเรือนจำและ FIFO
6. PieceRateWasteForm.js - ประเภทของเสียและเงื่อนไขการบันทึก
7. piece-rate-desktop-label.js - โครงสร้างป้าย 80 × 50 มม. และ CODE 128
8. ReportLab User Guide, Fonts / Platypus / Tables - docs.reportlab.com (เข้าถึง 15 ก.ย. 2569)

สถานะเอกสาร

คู่มือนี้จัดทำจากโค้ดและภาพหน้าจอ ไม่ได้สร้างธุรกรรมใหม่บนระบบผลิต
ก่อนประกาศใช้ให้เจ้าของกระบวนการทบทวนชื่อเมนู สิทธิ์ผู้ใช้ และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน