

報告先
李専務

出張計画 及び 出張報告書

報告 2013年 1月 23日

作成:佐々木

写し配付先

アンソニー常務、祐成部長、
小川M、宇土M、高橋室長
森QM

対応 小川M、Mr.Joy、Mr.Javan
佐々木

期間 2013年1月22日

添付資料 有 (無)

相手先	①Tong Hsing、②Holy Stone、③Tai、④Cyntec ※訪問順	相手先 面談者	①Cheng氏(購買)、Polly氏(購買)他技術1名 ②葉氏(副総経理)、陳氏(経理)、林氏(品証)、 ③楊氏(技術)、巫氏(購買) ④購買、品証2名																												
目的	① TongHsing: 高反射率基板サンプル不具合に関して ② Holy Stone: 高反射率基板サンプル不具合に関して ③ Tai: 高反射率基板サンプル状況確認 ④ Cyntec: 近況確認																														
報告内容																															
①Tong Hsing訪問 客先工程にて着色後の焼成基板に色が残存する不具合が発生。他社品(Coors)では発生しないとの事。 MW基板と他社品の反射率の違いを確認したが、TH内では測定装置がないとの事(他社品の反射率は不明)。 また、MW製反射率基板にはある程度の吸水性があることを説明。 現行は高反射率基板用の金型無いため195.5x142サイズで納入中。量産時は、高反射率用(190.5x138サイズ)の 金型作製を要求された。また、5.5x7.5サイズの寸法公差を4.5口と同様の公差を要求されたが、±1%を要求。 客先には寸法公差の件、了解して頂いた。 <客先要求> A.高反射率基板関連 ①吸水率を抑えたサンプル提出の要求(期限:2月16日) サンプルサイズ:5.5x7.5x0.635t、枚数:200枚、 ②色付着品の不良良品入手...MWにて熱処理実施後の基板表面状態(色残存状態)を確認。 ③5.5x7.5x0.635t新規金型製品の製品図面提出(期限:1月29日) B.量産品関連 ①4.5x4.5x0.25t品:客先工程内でクラック不良が発見された→8Dレポートの提出(期限:1月29日) ②ピール強度改善の再要求有。現在試作品を作製している旨を報告→改善スケジュールの提出要求(期限:1月29日) ②Holy Stone訪問 Holy Stoneの動きとして、現在長期提携できるサプライヤーを検討しており、納期、品質面で信頼できる業者を調査中。 MWと長期提携も考えており、協力を強く要求された。 "問題点" 現在納入中の汎用品4.5x4.5x0.5t品で強度不足を指摘された。初回納入分の2ロットに関しては問題なかったが、 その後のロットで強度低下傾向にあり。 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>W689</th><th>YZT3</th><th>M214</th><th>M224</th><th>M230</th><th>M303</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ave.</td><td>10.75</td><td>8.23</td><td>5.37</td><td>5.68</td><td>6.65</td><td>5.49</td></tr><tr><td>Max</td><td>17.0</td><td>15.8</td><td>9.2</td><td>8.8</td><td>9.8</td><td>11.0</td></tr><tr><td>Min</td><td>5.2</td><td>4.2</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>3.0</td><td>3.2</td></tr></tbody></table> ※単位:kg、n=25pcs/Lot <客先要求> ①M303品:5枚を入手...抗折強度測定結果を客先へ報告(期限:2月2日) ②その他ロットの抗折強度についても在庫を確認し、抗折強度値を客先へ報告(期限:2月2日) ③先週出荷分の抗折強度についても要確認 ④納入仕様書の再提出...納入仕様書に記載されている製品特性について測定頻度を追記する(期限:2月2日) ⑤検査成績表の見直し...現状の寸法、反りの他に必要な記載項目を検討(期限:2月2日) ※高反射率基板に関して、TongHsing同様にインクの浸み込みの指摘を受けていたが、客先工程にて改善を対応して 頂けるとの事。現在受注を受けている100枚についても通常対応。 ③ Tai社訪問 11月17日に4.5x4.5x1.0t-HRA&HRZのサンプルを各20枚提出済み。 客先での反射率測定結果はHRA、HRZ共に97~98%であったとの事。 HRZの利点について聞かれたため、 a)熱伝導率がアルミナ基板と比較して高く、LEDの長寿命化 b)アルミナ基板と比較して高強度 を説明。客先としては反射率重視であり、HRZと差がないため安価なアルミナを選択。 高反射率基板の動向については、3月から量産予定との事。見込みは20k枚/月であるが、初回は5k枚/月と徐々に 数量が上がっていくとの事。END客は、日本、アメリカ、ヨーロッパとの事。 <客先要求> ①高反射率アルミナ用の5.5x7.5サイズの金型作製依頼(3月完成予定) ②寸法公差に関しては、通常品アルミナ同様L:190.5±2.5mm、W:138±2.0mmを要求→対応可と回答					W689	YZT3	M214	M224	M230	M303	Ave.	10.75	8.23	5.37	5.68	6.65	5.49	Max	17.0	15.8	9.2	8.8	9.8	11.0	Min	5.2	4.2	3.0	2.5	3.0	3.2
	W689	YZT3	M214	M224	M230	M303																									
Ave.	10.75	8.23	5.37	5.68	6.65	5.49																									
Max	17.0	15.8	9.2	8.8	9.8	11.0																									
Min	5.2	4.2	3.0	2.5	3.0	3.2																									

④ Cyntec訪問

現在納入中の80x84x0.32t品で7,750枚の注残が客先システム内で残っているとの事。

2011年度からのInvoice、出荷履歴等を調査し、問題をクリアにする。

品質問題に関して、11月に板厚クレームを受けているが、この対策書内容が不十分であり、もっと改善内容を盛り込んでほしいと指摘を受けた。また、反り不良の流出に関しては、MWからの専用反りジグを入手後、昨年8～10月の間は問題なかったが、12月に再発。

＜客先要求＞

①板厚不具合に関して、改善内容をより盛り込んだ報告書にし、再提出(期限:1月28日)

例)検査方法を見直した場合、その方法も写真にて添付してほしい・・・客先依頼

②反り不具合に関して、こちらについてもより詳細を記載した改善書の提出を要求(期限:1月28日)

⑤ その他

以前、Viking向けに提出した高反射率アルミナ基板で片面の波模様を指摘された。

営業より現品を入手したところ、波模様はレーザー加工後のバリ取り研磨で発生する模様の事であった。

品質上は問題ない旨を営業へ伝えた。

また、今回依頼された高反射率アルミナ基板に関しては、表面バリ取りではなく、ホーニングでのレーザー飛沫処理を行っているものを提出した。

意見/考え

TongHsing、Holy Stone、Taiからそれぞれ高反射率基板の引き合いが来ております。量産に結び付く様客先対応を迅速に行って参ります。