

MARUWA 板谷

差出人: "Takeoka" <naoto.takeoka@maruwa-g.com>
 日時: 2014年8月30日 5:25
 宛先: "MM 稲垣SV様" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>; "アンソニー常務 殿" <anthony@maruwa.com.my>; "チップ抵抗 出雲M 殿" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "営業 松本所長 殿" <naohiro.matsumoto@maruwa-g.com>; "小川MD 殿" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "祐成部長殿" <hiroyuki.sukenari@maruwa-g.com>; "品質保証G 板谷M様" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
 件名: 20140829 パナソニック(名鉄)出張報告

各位

お疲れ様です

21040829 パナソニック(名鉄)出張報告 です

◎西村さんから(朝パナ訪問 QA 板谷M同行)

【要件 1】

最初、初回サンプルで LD1列目を規格内でOKとした

しかし、母体から抜き取ってスリットを確認すると 下限規格OUTが出てくる (下限規格OUT 40umに対して 24um~39um)

【要求&質問】

① 混ぜてるからか プレス生産時のスリットバラツキかわからない

そもそも LOT単位が大きすぎて パナソニックの受け入れが行われないので、チェックができない

このままならMARUWAの工程管理Noで 初回サンプルを提出してもらうか考えなければならぬ

② 『2G』基板 LD1列目浅すぎる 2列目は 70umなのに 規格内とはいえ 2列目より浅いのはありえない

すぐにLD1列目の仕様を変更したもので基板を納めてもらいたい (他金型はどうなってますか?)

③ 金型は修正していないようですが、型番はなぜ繰り上がってないのは何故?

④ マレー承認は D10番なのに 現在 D09番 はなぜ?

⑤ 土岐に返品したのを早急に判断してもらい、納めてほしい

【処置や手配】

① 土岐品の評価

② マレー品の在庫評価

③ マレー金型修正 生産を開始する

【要件 2】

事業部責任者の日程も決めてほしい

その時 LOTに関して今後どうするのかも 報告してほしい

◎名鉄作業 着荷検査

本日

『ALT1WZKB』	11200枚
『2GNG』	12000枚
『ALT10PKB』	18000枚
『ALT12WKB』	8200枚
『ALT16－4CA』	6400枚
『ALT10－4CA』	3000枚
『10PKB－BW』	1500枚
『8GKB－BW』	6000枚
『ALT16－4TB』	10000枚
『ALT10－4TE』	16000枚
『ALT10－2TF』	1500枚

以上

竹岡

報告先

関連事業部
出張者
関係者

出張報告書

出張者 板谷

期間

2014/9/1

同行者

添付資料

有

無

出張先	パナソニック	相手先 面談者	購買 新宅課長、西村主事 品質 境 主事、濱田さん
出張目的			報告的注意点！ 1. 先写不好的消息！ 2. 写事実!! 3. 先写結論！！ 4. 簡潔明確！具体的！
2GNF LD1列目 波及漏れ報告			
報告内容			
2GNF LD1列目の再発は、QAの不良回収漏れにより再発と報告 この問題は事業部のトップまで話が上っており、購買、品証の対応が甘いので再発したのではないかと指摘されている 問題がかなり大きくなっています。 1 今回の事案 再報告必要 問題を分割し、それぞれでの問題点を明確にし対策を打つこと①～③ ① 社内で異常を見つけていたのに処置ミスにより流出 ② 波及漏れの対策 ③ 3ロット連続しスリット浅いが発生した事に対する対策 時間軸でどんな対応をしたのかも含む 2 パナからの要求 a スリット推移グラフ 生スリットのデータを追記すること b 日常管理として、生スリット、焼成後スリットの相関をグラフでチェックする見える化が必要ではないのか c 金型管理 調整 と メンテナンス 何が違うのか リスト化し明確にしてくれ d 組織体制 以前の資料では、QAが日本にいないとは聞いていない。親会社で保証できる体制にしてくれ e QAが出張などで日本不在時の対応はどうするのか、誰が代行するのか 明確にしてくれ 3 責任者報告について 次週、12日の予定希望と連絡しているはずだが、西村主事 認識されていない。確認頂くとした。 報告案件は以下の内容 1 2GNF LD1列目 浅い問題 2 3GKB ランク混入問題 3 出荷ロットについて（あまりにも大きすぎると指摘） 4 マレーシア直送初回品 外観不良、検査成績表不備 5 チップ部門の組織、体制について 事前に報告資料の提出要求。当日、もめない様に対応する為、事前確認頂く 期日の指定は特に無い、 4 デリバリ a 2GNF 返却品47700枚 2GNF-A , 2GNF-RSW が不足なので良品は即出荷 -RSWは分類する事で出荷可能ならすぐに対応してくれ b 2GNF 新規投入分の投入予定、出荷予定の回答 5 新宅課長より、厳しいコメント MARUWAは大きな問題があるたび、体制をかえるからと報告もらっているが何も変わっていない 報告頂く内容は全く信用できない 単価も安く、利益も出ないからと思っていないか。営業の口ぶりからもその様に読み取れる 営業担当もあやまりにも来ないし、電話もメールもない 長年、同じ担当で馴れ合いになっていないか 竹岡、板谷の個人対応でMARUWAとしての対応ではない 6 名鉄倉庫での着荷検査について 名鉄倉庫にある基板も品質確認しなければならない パナソニックからの払い出し要求が日に3回程度あり、これを処理することが精一杯 先回り出来ない 検査内容：外観と寸法確認を実施 外観 1ブロック/LOT 寸法 3ブロックから抜き取り/グレーBOX 3GKB ランク混入の原因が明確になっていない事でBOX単位での抜き取り 名鉄在庫状況(写真) 次週の報告もあるので、原因を決める必要あり  日本には、検査派遣出来る人員がおらず、竹岡か板谷での処理になります。量も多く処理に困っています。			
以上			

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
 日時: 2014年9月5日 23:13
 宛先: "祐成 部長" <hiroyuki.sukenari@maruwa-g.com>; "小川M" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "竹岡M" <naoto.takeoka@maruwa-g.com>; "出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>; "松本 直裕" <naohiro.matsumoto@maruwa-g.com>
 件名: パナ 着荷検査実績

各位

お疲れ様です。
 着荷検査実績 9/3-9/5 です。
 今週はMARUWA基板の払い出しが少ないようです。
 明日も名鉄に入ります。

9/3 (WED)

名鉄倉庫での着荷検査品

ALT8GKB	141,200sh	103box
ALT3GKB	4,600sh	6box
ALT14KA	1,500sh	1box
ALT8GKB-RS	15,500sh	11box
ALT16-2CA	900sh	1box
ALT10PKB-BW	1,500sh	1box
ALT8GKB-BW	3,000sh	2box
ALT16-4TB	5,900sh	4box
ALT10-2TF	900sh	1box
ALT10-2TE	1,800sh	1box

9/4 (THU)

営業持ち込み品が外観不良となった為、パナ工場にて外観選別
 ALT2GNE-RSW 3,500sh 外観再検査 ゼラ14枚あり

名鉄倉庫で着荷検査品

ALT8GKB	226,500 sh	158 Box
ALT10-4EG	1,300sh	1box
ALT14KA	20,000sh	15box
ALT10PKB	7,500sh	5BOX
ALT16-4CA	3,600sh	2box
ALT16-4TB	7,700sh	5box
ALT10-4TE	9,400sh	8box

9/5(FRI)

ALT8GKB	428,400sh	311box
ALT8GKB-RS	15,100sh	12box
ALT10-4CA	12,300sh	8box
ALT8GKB-BW	3,000sh	2box
ALT10-4TB	2,000sh	2box
ALT10-2TB	1,600sh	1box
ALT10-4TE	27,900sh	14box
ALT10-2TF	3,300sh	2box

以上

報告先

関連事業部
出張者
関係者

出張報告書

出張者 板谷

期間

2014/9/12

同行者 祐成部長、Mr.Nagarajan
松本所長、竹岡M

添付資料 有 無

出張先	パナソニック	相手先 面談者	購買 新宅課長、西村主事 西川kk 品質 中谷氏、境 主事、濱田さん 品質技術 奥井氏
出張目的 品質問題多発に伴う報告			報告的注意点！ 1. 先写不好的消息！ 2. 写事実!! 3. 先写結論！！ 4. 簡潔明確！具体的！
報告内容 直近(7, 8月)発生の品質問題に対する是正状況について、作成したレポートで説明 打合せ時間の大半がマレーシア資料の説明(ナガさん、竹岡(通訳))となる。 提出した資料については、概ね了解して頂けた。 パナソニックより 組織について 部長より、完全移管後は、日本には営業が残るのみで、品証もすべてマレーシアと報告されたことに対し マレーシアと直接取引しているのではなく、日本MARUWAと取引をしている 日本MARUWAでマレーシアの管理状況が即把握できる様にしてもらいたい 品質問題発生時にタイムリーに即対応できるのか 朝連絡したら、午後來社頂けるのか 営業に連絡がつかない場合は、誰に連絡したらよいのか 仮に品証が日本に無くなるにしても、即マレーシアではなく、マレーシア品質を見極めたうえで行うべきではないのか 組織対応について、今後の対応スケジュールを立案・提出が必要となった ロットサイズの定義について 今回、MAX 200Kとされるがロットの定義はどうなっているのか まず、ロットの定義を明確にすべきではないのか マレーシア監査について 報告頂いた内容は、実施状況をMMでチェックします 現場の中で説明頂きたい マレーシア報告資料 ... 日本語への翻訳が必要 トップへ報告する為と今月末の監査資料として活用する。 英語のままではトップへの報告に使えないため 対策内容のみ 9/18までに 全体翻訳は、MM監査までに ... Mr.Naga 着荷検査について 即、中止ならず。 次週以降も継続 土岐工場の監査、マレーシア監査の結果により判断されます。 土岐監査については、次週はなさそう 本当に行われるのかどうかも不明 2GNF スリット深さ対策品について LD1列目 ダミー部(端部から約1mm)が極端に浅くなっている また、1列目より2列目が深くなっている 事前にわかっていたら連絡が欲しい 図面規格でいけば、不合格になるが、製造での投入確認で問題なく割れたので使用するとなる ...マレーシアでも事実関係の確認をして下さい。 ... 稲垣sv 今回の報告に対する質問事項について 報告時間が長くなった為、次週、16日にパナから出す。 19日までに回答を希望 出来ない時は日程連絡のこと			
以上			

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
日時: 2014年9月20日 15:43
宛先: "祐成 部長" <hiroyuki.sukenari@maruwa-g.com>; "小川M" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "竹岡M" <naoto.takeoka@maruwa-g.com>; "nobuhiro sasaki" <nobuhiro.sasaki@maruwa-g.com>; "出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>
件名: パナソニック 着荷検査について

祐成部長様

お疲れ様です。

パナソニック着荷検査ですが、
今回の着荷検査でコック在庫全て検査完了させました。
(9/18-20 約700k着荷検査処理)

今後は、着荷検査が解除されるまで
土岐から出荷の都度(毎週、火曜・木曜)、名鉄訪問し着荷検査実施となります。

次週は、火曜日が祝日の為、木曜出荷で金曜日に着荷検査が必要になります。
竹岡Mの予定です。

宜しくお願いします。

パナソニックAIS社 名鉄倉庫での着荷検査結果

期間 2014.08.28 - 2014.09.26

	数量合計	寸法検査BOX数	結果(不合格)	不合格数	外観検査数	結果(不合格)	不合格数	
10PKB-BW	9,000	6	0	0	4	0	0	
3GKB-BW	5,300	4	0	0	1	0	0	
8GKB-BW	39,000	27	0	0	5	0	0	
ALT10-2TD	40,887	58	0	0	12	0	0	
ALT10-2TE	2,200	13	0	0	4	0	0	
ALT10-2TF	23,100	20	0	0	9	0	0	
ALT10-4 EG	9,800	16	0	0	8	0	0	
ALT10-4CA	17,390	22	0	0	13	0	0	
ALT10-4TC	14,000	16	0	0	11	0	0	
ALT10-4TE	122,500	81	0	0	17	0	0	
ALT10-8TB	11,400	10	0	0	3	0	0	
ALT16-2CA	4,390	9	0	0	7	0	0	
ALT16-2TB	14,200	14	0	0	10	0	0	
ALT16-4CA	22,200	18	0	0	8	0	0	
ALT16-4TB	100,200	66	0	0	19	0	0	
ALT20-4N	3,300	13	0	0	11	0	0	
SB-2-216	87,500	51	0	0	14	0	0	
SD10-588	17,900	21	0	0	11	0	0	
SD-2-585	127,700	87	0	0	22	0	0	
SE10-286	12,700	10	0	0	4	0	0	
SE10-352	3,890	8	0	0	3	0	0	
SEB12-341	34,100	23	0	0	9	0	0	
SN10-126	6,900	14	0	0	5	0	0	
10PKB	328,000	233	0	0	30	0	0	
12WKB	180,161	127	0	0	22	0	0	
12ZKB	126,890	93	0	0	16	0	0	
14KA	260,990	194	0	0	79	5	20,700	ザラ
14KA-A	1,500	1	0	0	1	0	0	
14KA-HT	4,900	7	0	0	7	0	0	
1GNSA	4,800	1	0	0	1	0	0	
1WKA	41,150	74	0	0	20	0	0	
1WZKA	138,700	106	0	0	19	0	0	
2GNF	7,860	8	0	0	4	0	0	
2GNG	62,300	75	0	0	27	0	0	
3GKB	47,200	32	0	0	5	0	0	
3GKB-L3	11,000	8	0	0	1	0	0	
8GKB	926,200	654	0	0	28	0	0	
8GKB-RS	71,500	57	0	0	13	0	0	
8GKB-RSL	10,200	9	0	0	4	0	0	
ALT10PKB-A	13,400	9	0	0	3	0	0	
ALT1WKA-A	3,000	4	0	0	2	0	0	
ALT3GKB-A	28,500	19	0	0	4	0	0	
XGNSA	29,500	8	0	0	3	0	0	
ALT2GNE-RSW	2,500	7	0	0	1	0	0	
合計	3,029,808	2,333	0	0	500	5	20,700	
不合格率				0.00%			0.683%	

報告先

関連事業部
出張者
関係者

出張報告書

出張者 板谷 期間 2014/10/8

同行者 松本所長 添付資料 有 無

出張先	パナソニック AIS	相手先 面談者	購買 新宅課長、西村主事 菱川kk 品質 濱田さん 品質技術 奥井氏
出張目的			報告の注意点！ 1. 先写不好的消息！ 2. 写事実!! 3. 先写結論！！ 4. 簡潔明確！具体的！
9/12 パナでの打ち合わせ時の課題報告 着荷検査 検査項目と結果報告 直送、生産切り替えスケジュール報告			
報告内容			
パナのマレーシア監査より 監査に行かれた奥井氏よりナガさんの対応に対し、クレーム内容、工程説明は、はきはき対応され良かった しかし、仕組みの運用に対しては回答の菌切れが悪くくみをよく理解されていないのではないか また、マレーシアではくみが運用されていないのではないかと心配になった			
逆に工程ではルールをきちんと守られていることを確認した。 ただ、パナソニックでの品質結果とマレーシア工場の実態に乖離があり、何故、不良流出が続くのか理解できない状態			
品質問題			
直近で4件発生 ALT14KA 検査成績表 項目表示間違い L/2 と記載すべきところ L3 ALT16-4TB 初回ロット ポロ ALT8GKB 初回ロット ポロ 2GNG 認識穴位置異常（大問題） ダマでマレーシア生産			
全く改善されないの何を管理しているのかきつくお叱りを受けています			
西村氏より名鉄での着荷検査再開と言われたが、QAより検査環境のある土岐工場で検査した方が効果的と 助言され名鉄での着荷検査にはならず。品質問題が続くと名鉄での着荷検査再開になります。			
土岐でのマレーシア品入荷に対しどんな頻度で抜き取り検査をし保証するのか回答必要 10/9回答 母数に対し* * %の抜き取り minは500枚以上/LOT * * の数値を報告する			
2GNG 認識穴位置異常 土岐からマレーシア移管時に、型収縮の修正をしたが、認識穴位置は修正されず 金型修正しているが、型番号変更なし、ロットも同一ロットで区別なし LDスリットと同時加工している穴が大きくずれている為、パナの印刷でズレが発生し発見された 印刷済 約5800シート 補償対象 出荷済み 109400シート パナに波及対象と連絡済み 問題が非常に大きく 10/10 FRI までに報告必要 担当 出雲m			
何を管理しているのか激怒されてます。			
9/12打ち合わせ時の改善依頼事項 10/17 提出期限			
1 すべての項目に対しエビデンスを提出すること そのエビデンスは日本で確認し問題無いものと判断した結果で提出すること ... 板谷 内容確認しMMへ依頼			
2 改善依頼項目毎に線を引き、読みやすくすること ... 稲垣sv			
3 実施欄が追加され 殆どが”済み”と記入されているが、何が実施済なのか不明 文書化、システム化と運用と2つに分けて進捗状況が分かる様にする。実施日も記載 ... 稲垣sv			
4 仕様書へのAUTO MOTIVE 追記については個別仕様ではなく、共通仕様記載となる ... 板谷			
5 大ロットから小ロットへの切り替え いつから切り替えるのか書面化 ... 板谷			
6 FTAについて、報告書記載事項が漏れなく含まれているのかを確認し再提出 ... 板谷 内容確認しMMへ依頼			
7 穴検査機のチェックシート 帳票だけでなく記録された書面を提出すること ... 稲垣sv			
マレーシアからの直送について 不良が連続発生しており、一旦棚上げです。 11月末または年内の実績でもって再度、直送再開の依頼をする事になります。			

以上

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
 日時: 2014年10月11日 11:38
 宛先: "アンソニー常務" <anthony@maruwa.com.my>; "小川M" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "祐成 部長" <hirokyu.sukenari@maruwa-g.com>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>; "出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "竹岡M" <naoto.takeoka@maruwa-g.com>; "松本 直裕" <naohiro.matsumoto@maruwa-g.com>
 件名: 【緊急】Fw: 20141010 ローム出張報告

アンソニー常務様、祐成部長様、小川M様

お疲れ様です。
 ローム京都出張報告です。
 MARUWA 松本所長、竹岡M、板谷

営業の報告もありますが、追記します。

SA-10A MARUWAから今までと差異無しと報告していますが
 RISTで2013/6月の基板保管(日本品)されており、最近のロットとの比較調査をされました。

	表面GOOD	端部反りGOOD	表面凸凹NG	端部反り+凸凹NG	
2013/6	60/60	60/60	0/60	0/60	表面凸凹も端部反りも無し
4Q07	0/60	0/60	58/60	2/60	すべてが凸凹か端部反り不良
4Q28	0/60	0/60	45/60	15/60	すべてが凸凹か端部反り不良
4Q35	0/60	0/60	27/60	30/60	すべてが凸凹か端部反り不良
4Q42	0/60	0/60	4/60	56/60	すべてが凸凹か端部反り不良

この結果からLOT NO, 4***は、必ず変化点があるはずとロームは考えており、一緒に現場に入り改善しましょうとなっています。

土岐来社も断っていますが、RISTラインストップもあり受け入れざるを得ない状況です。
 本日、PM1:00 測定のすり合わせで技術1名が来社されます。・・・本日は事務棟での打ち合わせのみ・・・現場に入れません。

月曜日も出炉品の品質確認で来社予定となっています。
 土岐では生産しておらず、ごまかすダミー製品もなく 嘘をつくにも限界です。

祐成部長への現場入る事の許可申請 許可得られない場合は、社長へ連絡すると言われていま
 す。
 営業が週明けに社長に確認し、ロームへの対応について方向性を決める事になっています。

端部反りの問題もありますが、基板表面の凸凹も現状品質との乖離が大きく
 ロームでの工程不良増加の要因になっています。

新規製品、及び、マレーシア承認についてはすべて凍結されました。

宜しくお願いします。

From: naohiro.matsumoto@maruwa-g.com
 Sent: Saturday, October 11, 2014 7:32 AM
 To: [MARUWA内田常務](#); [祐成弘之](#)
 Cc: [MARUWA田中様](#); [MARUWA小島室長](#); [MARUWA出雲M](#); [小川MD](#); [竹岡AM](#); [祐成弘之](#);

MARUWA板谷M ; 稲垣S V ; 佐藤C ; 宇土M 宇土様

Subject: 20141010 ローム出張報告

各位

お疲れ様です。
ローム出張報告です。

先方：品質保証 中田F B・市川k k・辻様
抵抗器製造部 谷村部門長・小川技術員・山川k k
調達 西村k・沖k k

○ 0402用基板 品質異常の件

端部反りに加え基板表面の凹凸の影響で、最初のレーザー工程で、吸着できた基板を後工程に回しても、印刷は分割工程で基板割れが発生してしまうのと、目で見えないぐらいの抵抗なのに、基板表面は凹凸ではChipが割れてしまったり、Chip抵抗として品質保証が出来ず、現状は工程に投入する基板が無い状況。約1週間ほどSTOPしている。

アップル向けのiPhone 6に使用されるので、アップルの工程にも影響がでてしまう可能性があるため、土岐工場に訪問し過去の工程履歴を確認しながら、一緒に改善を行い、1日でも早く基板投入出来る様にしたいし、全面的に協力してもらいたい。

まずは端部反りの目合わせを、過去の良い状態のキープサンプルと現在の異常品をロームが土岐工場に11日に持ち込み反りの目合わせを実施。（値としては30μ以下。供給できるのかは別途協議）目合わせもお断りしたが、とても了解が得る雰囲気ではないので、目合わせは了解した。もうこれ以上来場拒否が出来ない状況に追い込まれた。

当社は一貫して過去のレベルと変化ないと報告しているが、ロームサイドは5～6年間何も異常もなく、急に5月から端部反りが発生し、6・7・8月と異常収まったが、ここに来て端部反りに加え基板表面凹凸（ぼこぼこ）で、ラインに投入出来ない状態となり、何か変化点があったと確信されており、13日もしくは14日の土岐工場訪問の許可を、祐成部長に確認し仮にNGであったとしたら、ロームから直接 社長直接 土岐に行って工程を見ながら一緒に改善したいと直接了解を得ると言われている。まずは当社社内で確認を行い結果回答。

*既に3月末には土岐の生産ラインを止め、4月から順次マレーシアに設備搬出してしまったので、土岐に来られてもラインが無いので非常にまずいし、信用問題や不良の補償問題となってしまう。

Chip基板の商売のみならず、大型基板のビジネスにも影響でるかも知れない。

株MARUWA

営業本部 国内営業グループ
本社営業 松本直裕

電話： +81561510842

FAX：+81561510846

報告先

関連事業部
出張者
関係者

出張報告書

出張者 板谷

期間

2014/10/15

同行者 佐藤c

添付資料

有

無

出張先	太陽社電気	相手先 面談者	購買 田中部長代理 品質保証 余語役員、川島主任
-----	-------	------------	-----------------------------

出張目的 納入品の着色ムラ 打合せ

報告の注意点！

- 1. 先写不好的消息！
- 2. 写事実!!
- 3. 先写結論！！
- 4. 簡潔明確！具体的！

報告内容

色ムラの為、センサーでスリット位置が見えない。現場からは余語役員に基板メーカーを変えてくれと打ち上げされている為、急遽訪問し打ち合わせを行う
日本出荷品（MM生産）での問題と思われていたが、実際はMM認定サンプルで色ムラがあり評価そのものがストップしていた事が判明
また、通常出荷品もスリット部のインクがにじんでおり、これも問題視されている。

着色そのものは、今年になり薄いから濃くしてくれと言われた経緯もあることを説明
薄くしたいが過去の経緯もあるため、極端な事が出来ない状態

1 MM評価サンプルについて

再提出が必要
207CR、570CRのみ W126CRは不要
それぞれ 2400枚／RANK 提出可能日 別途回答必要 板谷

日本に在庫ある為、着色状態再確認し対応する

2 通常品の色ムラについて

発生率も分からない状態なので、太陽社に現状確認をして頂く
全く使用できない状態でもない為、以前行われていた回収された不良を月毎で集計しMARUWAIに連絡を頂く
不良品は返品処理となり、継続的な改善で進める事となった。

外観については、不良もなく以前より良くなったとの印象を持たれています。

3 着色濃度について

色ムラを無くす為に濃度を薄くした場合にどんな着色具合になるのか確認がしたい

社内着色濃度 現状 150g なので、100g、50g 着色濃度を振ったサンプルの要求
必要数は別途連絡あります。 …稲垣sv サンプル作成対応願います

4 納入仕様書について

色限度は仕様書に見本を追加したが、色むらは表現されていない
今回の指摘内容を限度とし、仕様書への盛り込み … 提出日は別途連絡 板谷

以上

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
日時: 2014年11月1日 9:31
宛先: "祐成 部長" <hiroyuki.sukenari@maruwa-g.com>; "出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "竹岡M" <naoto.takeoka@maruwa-g.com>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>; "小川M" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>
件名: ローム出張報告 20141030

祐成部長様

お疲れ様です。

10/30 ローム京都 出張報告です。
遅くなりすいません。

ローム 谷村氏、今橋氏、市川氏、辻氏、沖氏 5名
MARUWA 松本、板谷

SA-10A 凸凹限度

検査済品の再検査で30%も不良が出る 緩和を申し入れたが不可

凸凹が良く見える方法が見つかり、異常認識したので限度緩和する判断が出来ない

RISTで選別品を投入し判断している・・・結果は今週末か次週早々
出荷も谷村氏の判断で止めており、影響が大きい為、上層部にも連絡されるそうです

妥協案

RISTで確実に合格させるために、厳しき検査せざるを得ないので
限度ぎりぎりではグレー品として識別出荷を依頼・・・OKとなった
識別表示・・・EX> 4Q79 - B (- B を付与)

デリバリ

土岐打合せ 4. 2K 10%ダウン(検査基準変更) 3. 8Kの出荷予定が
30%ダウンであり数量確保 困難
1. 5K/DAY は最低限必要とのこと
OK / グレー 合わせた数量で対応する

セッター納入前倒しは説明 11/10 から 11/7 IN

分納でもっと早くならないか確認依頼あり

MMからの取り寄せ 11/7 と回答

もっと早く寄せられるはずだが、納得されてませんが出来ないと回答

RIST 60枚 確認 27枚 NG 辻氏の確認で 20 OK 7 NG

NGを確認しなかったが、RIST 発送され確認出来ず

OK 10枚 持ち帰り

宜しくお願いします。