

GBA0485-0 選別結果

作業日	作業者	基板LOT NO	数量	不良数	不良内容					空洞発見	
					空洞(P/H)	標記無	汚れ	欠損	その他	lot no	
10月23日	REDA殿	Y267,268,273,274	3177	20	5	9	6	0	0	Y267・・・1枚 Y268・・・3枚 Y274・・・1枚	
10月24日	REDA殿	Y266,267,273,274	4640	4	4	0	0	0	0	Y266・・・1枚 Y267・・・1枚 Y273・・・2枚	
10月27日	REDA殿	Y271,270	4200	3	3	0	0	0	0	Y271・・・3枚	
10月28日	MARUWA	Y273	3400	0	0	0	0	0	0	MARUWA選別済み基板から空洞不良1枚発生	
		Y271	1600	1	1	0	0	0	0	MARUWA選別済み基板から空洞不良4枚発生	
		Y270	1400	0	0	0	0	0	0		
10月29日	MARUWA	Y272	200	0	0	0	0	0	0		
		Y267	800	0	0	0	0	0	0		
		Y274	6600	0	0	0	0	0	0		
10月30日		Y274	600	0	0	0	0	0	0		
		Y273	1200	0	0	0	0	0	0		
		Y269	2000	1	1	0	0	0	0		
10月31日		Y268	600	0	0	0	0	0	0		
		Y269	2200	0	0	0	0	0	0		
		Y270	1400	0	0	0	0	0	0		
MARUWA選別まとめ			22000	2	2	0	0	0	0		