

報告先
アンソニー社長
小川MD
松本GM
写し配付先
稲垣SV
武藤

報告 2017年10月13日

出張計画 及び 出張報告書

出張者	出雲	期間	2017. 10. 13
同行者	添付資料 (有) 無		

出張先	ロームRIST(タイ工場)	相手先 面談者	今橋 Manager 倉吉 Technical Adviser 小川 Engineer
出張目的		SA-10A BARI不具合報告	
		報告の注意点!! 1. 悪い報告から先に 2. 事実を 3. 結論から 4. 簡潔明瞭に具体的に	
報告内容			
■ SA-10ABARI不具合について 今回、BARIが発生した経緯について報告資料をもとに説明。 端部反り対策としての必要性は理解できるが、変更申請なしでの変更は当然了承できない。 なぜ報告せずに変更したのかとの問いには、R1020KRWやR1538JRWにて実績がある仕様であったため、変更申請の必要性の認識が甘かったと説明。 マガジンに1枚1枚挿入する際に基板が傾くとBARIが引っかかり、その際に割れが発生しているようで、不良率としては約1~2%程度とのことでした。 1005type以下の基板については、非常に大きな問題になるため今後気を付けてほしいとの指摘です。 ロームからの要求としては、現時点ですぐに返品して代納してほしいとのことです。 ロームの在庫数量としては53k枚で、MARUWAにも約50k在庫ありと報告。 通常品の在庫はゼロのため、すぐに納入することは難しいと回答。 現時点では、生産を止めることが出来ないためある程度の基板は使用するが、あくまでも通常品の納入再開を希望しています。 返品されても廃棄するしかなく、相当の金額になるため何とか使用する方法が無いか再度依頼したところ、まずは通常品の納入が先で、その後別で議論するしかないとの見解です。 不良損金分を何らかの形で負担するなど検討する余地があるとのことでした。 通常品の納入再開可否及び納期について回答要求がありましたので、来週早々に回答の必要あり。 尚、BARI改善品の評価は前向きに進めることは約束してくれました。改善サンプルの出荷を急ぎます。 ■ YR762BR着色インクについて 以前より指摘のあった着色インクにおける抵抗値異常の件について報告あり。 クラック対策で、着色濃度を濃くした(150g⇒500g)ことでの問題。 150g／300g／500gの3種類のサンプル結果にて、500gは異常が発生することが再現された。 300g以下ではその異常は検出されていないため、300g以下にする必要あり。 ただし、クラック対策にて濃くしたことは重々理解しているため、お互いにメリットのあるところで何とか決着を付けたいとの意向でした。 着色インクに含まれている”リン酸”が抵抗体と反応して悪さをしているそうです。 他社(ECT)の着色インクには含まれていないとのことでした。 着色インクの変更も含めて検討してほしいとのことです。 現在はロームにて基板を洗浄してから使用しているようで、詳細結果については、別途今橋様より報告書を提出するとのことでした。 ■ YR762BR クラック限度について 技術の小川さんより今度MARUWAを訪問する際に依頼しようと考えていた件とのことで、YR762BRIにおけるクラック限度見直しを検討したいそうです。 現在、クラック対策としてMARUWAでの検査を厳しくしていると聞いているが、過剰検査になっている可能性があるため、お互いに妥協できる部分はあるのではないかと考えられています。 次回訪問時までクラック不良をキープしてほしいとのことです。 出来れば、クラックのレベルを3種類ぐらいに層別して評価してみたいそうです。			
意見/考え			
・ 変更申請が必要な項目については、もっと慎重に考える必要があると感じました。			