

Title : 下期 重要プロジェクト対策会議

Date: 3rd October 2025

AGENDA FOR CW 40 :

- ①AOI**
- ②PRINTING**
- ③SYSTEM**
- ④SPACER SHEET**

MARUWA経営方針

MARUWA MANAGEMENT POLICY

2025年度

強みを育てる
Enhancing Our Strengths

引き合い強化・サンプル強化
Inquiry and Sample Enhancement

Title : **AOI** DISCUSSION MTG 2025

Date : 2025/10/3(金)

AGENDA FOR : CW40

No.	REPORTER	AGENDA	TARGET	CURRENT	DATE
1	Siva				
2	Mori				
3					

PIC	Meeting Minutes for CW40:
①NAGA ②AMYRA ③TACHIBANA ④	

Failure Comparison – MJ & MM

	MM	MJ
Quality 品質	6	6
Equipmenet 設備	5	13

Common Failures – MJ & MM

Vision

AI - Misjudgement

- a.

False NG
- b.

Inconsistent AI judgement
- c.

Product Cleanliness – Wiper cloth
- d.

Inspection direction

Equipment Failures

JM is facing more failures compare to MM

- a.

Stocker size
- b.

Product movement
- c.

Camera angle
- d.

Operating system – product loading

一般的な不具合 – MJ & MM

AI - 誤判断

- a.

誤検出NG
- b.

AI判定の不一致
- c.

製品の清浄度 – ワイパークロス
- d.

検査方向 - 欠陥の深さ

機器の故障

JMはMMに比べて故障が多く発生しています

- a.

ストッカーのサイズ
- b.

製品の動き
- c.

カメラの角度
- d.

オペレーティングシステム - 製品の積載

Action Item - Current Machineアクションアイテム - 現在のマシン

AI Failures AI の障害

- a.

PTC AI Engineer – IN house

PTC AI エンジニア - 社内
- b.

PTC Action item – MM/MJ Listings

PTC アクションアイテム - MM/MJ リスト
- c.

PTC operation hours

PTC の稼働時間
- d.

Common communication group

共通コミュニケーショングループ

➔

WeChat – Failure update

WeChat - 障害更新

➔

PTC Suzhou, PTC Engineers, MM & MJ

•

Problem & solution will be shared for MJ/MM




•

問題と解決策は MJ/MM に共有されます

e.

Weekly review – PTC Team (MJ/MM)

週次レビュー - PTC チーム (MJ/MM)
- Weekly Announcement – Failures progress of MJ/MM
- | 自動検査機 | | | | Implementation | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------|-------|--------------|-------|----------|-------|
| 優先度 | 問題 | 写真 | 参考：提案 | Occurrence | | 1st | | 2nd unit | |
| | | | | Malaysia | Japan | Malaysia | Japan | Malaysia | Japan |
| 品質 | Z方向が検査できない為、凹みを検出できない。
Since inspection in the Z direction is not possible, dents cannot be detected. | — | 3次元測定をするエリアを内部に設ける。
A dedicated area for 3D measurement will be provided inside. | ○ | ○ | | | ○ | |
| 品質 | 布とエタノールで取りきれない。
マレーシアは、ダスト。
日本は、ダストとSPNの粉。
エタノールの乾燥ができていないまま検査して検出。MM
なし。
The cloth and ethanol have not completely removed it. In Malaysia, it is dust. In Japan, it is dust and SPN powder. A false detection occurred because the dried before inspection. |  | 水洗済。→試験。投入前か投入後検査直前か
注意がイント：洗浄後に基板が濡れるとまた粉が出る。
Washed. → Test. Before or after inspection. Attention: If the board is wet after cleaning, the powder will come out again. | ○ | | | | ○ | |
| 品質 | 2枚取りが発生する。
イオナイザーの風が強い為、設備内の塵が舞う。
Double feeding occurs.
Due to the strong airflow from the ionizer, dust within the equipment becomes airborne. |  | 取り方を考える。
Change the way you take it. | | | Never notice | ○ | | ○ |
| 品質 | OK品にNG品が混ざる。
OK NG MIX. |  | 洗浄方式にしてイオナイザーを不要にする。
Eliminate the need for an ionizer by using a washing method. | | | Never | ○ | | ○ |
| 品質 | 2回同じ製品を流したとき、OKがNG、がある。繰り返して検出がない。
NG products are mixed in with OK products. |  | 検査の順番を揃える。
製品の向きは揃っていない為、製品がバラバラ。
製品が揃うように調整にする。
Align the inspection order.
The product orientation is not aligned, causing the products to be scattered.
Adjust the products to be aligned. | | | | | ○ | |
| 品質 | 設備を止めないと製品の搬送ができない。運行率が下がる。
If the equipment is not stopped, product replenishment cannot be carried out, which lowers the first-pass yield. |  | 設備のトラブルが起きたら、全ての検査エリアの製品をリセットする必要がある。事前に確認する。製品にも見えない。
When equipment troubles occur, all products in the inspection areas must be removed, which makes recovery time-consuming. The products are also out of reach. | | | | | ○ | ○ |
| 品質 | 照明角度のレベルがメンテナンスなどで変化した際に、元通りに戻りできない。
When the lighting angle level changes after maintenance or other activities, it cannot be restored to its original state. |  | 製品はトップ側のボタンを押したらランプが点灯する。
If you forget to press the button on the good product stock shelf, it will stop shortly. | | | | | ○ | ○ |
| 品質 | 製品が口付で戻されておらず、戻れて製品が壊す可能性がある。
The product outlet is not fixed and may shake, causing the product to fall. |  | 製品を口付で戻す。
Return the product to the outlet. | | | | | ○ | ○ |

WASHING

AOI Unit

AUTO PACKING


Washing Unit (洗浄ユニット)		AOI		Auto Packing 自動梱包	
Failures 失敗	PIC	Failures 失敗	PIC	Failures 失敗	PIC
1. Effectiveness of Washing 1. 洗浄の有効性	PTC	1. Quality Judgement 1. 品質判断	PTC	1. Inner Label 1. 内側ラベル	MM & PTC
2. Dust occurrence 2. 粉塵の発生	MM/MJ & PTC	i. Flow out : 0% i. 流出量 : 0%		2. Outer Label 2. 外側ラベル	
i. Product i. 製品		ii. False reject : 5% ii. 誤拒絶率: 5%		3. Data Transfer Method 3. データ転送方法	
ii. Moving parts - Mechanical ii. 可動部 - 機械的		iii. Yield 95% iii. 収率 95%		4. Packing flexibility - Carton type 4. 梱包の柔軟性 - カートンタイプ	MM/MJ & PTC
iii. Environment - HEPA Filter iii. 環境 - HEPAフィルター	2. Vision System - AI 2. ビジョンシステム - AI	Preparation 2nd Unit - MM/MJ Task 1. Machine functionality Test (85% Yield) - PTC Suzhou 2. MM&MJ - Accumulate all defects (Various patterns) 3. Buyoff operation rate : 85%			
Utilization - PTC Engineer 1. AI Engineer - Inhouse 2. Mechanical Engineer - 24 hrs support 3. Failure's Monitoring - Action items				i. Depth Inspection (X,Y & Z) i. 深さ検査 (X、Y、Z軸)	
				ii. Detection : different Patent of same defect ii. 検出: 同一欠陥の異なる特許	
				3. Dirty Improvement - Slider 3. 汚い改良 - スライダー	
				4. Suction cup - Diff Material 4. 吸盤 - ディフ素材	
				5. Product Cleaning method 5. 製品の洗浄方法	
				i. Wiper i. ワイパー	
		ii. Scrubber ii. スクラバー			
		iii. Other ways iii. その他の方法			

Title : **ALN SYSTEM DISCUSSION MTG 2025**

Date : 2025/10/3(金)

AGENDA FOR : CW40


No.	REPORTER	AGENDA	TARGET	CURRENT	DATE
1	R.Miura				
2	Loga	システム項目一覧と各ターゲット期日 1.Overall System Planning and Target Completion 2.Overall ALN System Overview			
3					

PIC	Meeting Minutes for CW40:
①SIVA ②MELVIC ③RAVI ④OKADA	

* Weekly Announcement – Progress status by system

Completed, New request Ongoing


New System Implementation



Techfics – Resources allocation by projects (Balance planning MJ & MM)

Techfics – プロジェクト別のリソース配分（バランспランニングMJ&MM）

IBM Sales
management
system



Title : **SPACER SHEET** DISCUSSION MTG 2025

Date : 2025/10/3(金)

AGENDA FOR : CW40


No.	REPORTER	AGENDA	TARGET	CURRENT	DATE
1	Miura				
2	Sakazaki				
3					

PIC	Meeting Minutes for CW40:
①SASAKI ②TAKAHASHI ③MORISHITA ④WAN ⑤HAKIM	


■スパーシート進捗・スケジュール

○BNスパーシート：三浦M

【試験品投入】



【セッター接触基板凹み不良比較】





凹み不良は低減。
スパーシートありだと線状
凹みの発生が見られず。


Next
Actions

10/3：打合せ実施
(参加者：高橋部長、三浦M、坂崎C、森下C、青島、松本)

○SN・BNスパーシート：坂崎C

	BN	R8	R10	β 粉
脱脂後				
1次焼成後	 シートから粉に	 形を保っている	 触れると割れる	 触れると割れる

二次組作業



脱脂から一次焼成しよう治具⇒二次焼成用
一次焼成後粉末状態の為、ハンドリングが課題

Title : PRINTING DISCUSSION MTG 2025

Date : 2025/10/3(金)

AGENDA FOR : CW40

No.	REPORTER	AGENDA	TARGET	CURRENT	DATE
1	Hiraide	Delivery time and price of the machine	生産設備導入40%	0%	2026/3
2	Hiraide	Sheet size	生産設備導入40%	0%	2026/3
3	Hiraide	2nd green sheet printing concept	生産設備導入40%	0%	2026/3

PIC	Meeting Minutes for CW40:
①ERUAN ②HIRAIDE ③DAIMON ④KITAUIJI	

目標 設備導入40% (～2026/03)

Delivery time and price of the machine

NEWLONG 畑中さん対応中 見積回答 ～10/3(金)朝

Mr. Hatanaka is in charge.

Quotation reply by the morning of Oct. 3

LS-25GX型

印刷寸法(mm)

250×250

機械寸法(mm)

1380×1080×1550



Micro-tec ★マイクロ・テック(株) 印刷機 概算価格

項目	仕様	概算価格	納期
回転式テーブル Rotary table	積載ユニットなし テーブル反転	5,000 万円	5ヵ月 5 months
スクリーン印刷機 MT-650 ※ マレーシアで改造 した同じ装置	カメラ補正なし	1台発注 850 万円 50台発注 34,000 万円 (680万円/台)	10月発注の場合 12月 10台 1月 10台 2月 10台 3月 10台 4月 10台

Sheet size

(mmXmm)

	Min	Max
SN	250×190	250×190
ALN	44.319×41.545 43.875×42.762	114×490 250×250

1種類


約135×135が多い

NEXT ACTION


NEWLONG装置 発注を進める

目標 設備導入40% (～2026/03)

2nd green sheet printing concept



Second plan



NEXT ACTION

構想を確定する