заставка	1
----------	---

		Α	R	D	U	I	N	0	R	E	W	0	R	K	
١	/	1		4	1	Т	0	р	С	h	а	n	n	е	ı

заставка 2

			а	m	р	е	r	k	а	•	r	u			
٧	е	С	t	0	r	9	9		С	i	n	е	m	а	

заставка 3

R	0	n	i	k	s	5	9	W	а	t	а	S	h	i
D	m	i	t	r	у	S	h	S	0	L	0	w	а	У

главный экран в IDLE

Р	Т	N	:	1		0	F	F	S	T	:	1		
h	S	Р	:	7	0				Р	٧	:	2	5	

главный экран в RUN

Р	T	Z	:	1		R	כ	Ν	S	T	••	1		
h	S	Ρ	:	7	0				Р	>	••	2	5	

меню 1_число шагов профиля

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	е	р	S		i	n		Р	T	N	:	2		

меню 2_уставка шага №1

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	:	1			Т	а	r	g	е	t	:	1	8	0

меню 3_уставка шага №2

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	:	2			Т	а	r	g	е	t	:	2	2	5

меню 4_скорость роста t°C на шаге 1

		С	h	а	n	g	е	S	е	t	t	i	n	g	
9	8	t	••	1				R	а	m	р	:	0	•	3

меню 5 скорость роста t°C на шаге 2

	С	h	а	n	g	е	S	е	t	t	i	n	g	
S	t	:	2				R	а	m	р	:	0	•	5

меню 6	длительность	удержания:	уставки ((полка)	шага 1

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	:	1				D	w	е	I		:	4	0	

меню 7_длительность удержания уставки (полка) шага 2

ĺ		С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
	S	t	:	2				D	w	е	1	1	:	6	0	

меню 8_ установка "П" ПИД

I		С	h	а	n	g	е	S	е	t	t	i	n	g	
	Ď	р	7												

меню 9_ установка "И" ПИД

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
	р	7				i	1								

меню 10 установка "Д" ПИД

	C	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
	р	7				i	1				d	4	0		

меню 11_ мощность на этапе преднагрев ВИ

	С	h	а	n	g	е	S	е	t	t	i	n	g	
Р	R	E	Н	E	Α	T		Р	V	R	••	5	%	

меню 12 мин. мощность на шаге 1

								<u> </u>	00.0						
	С	h	а	n	g	e		S	е	t	t		n	g	
S	t	:	1		m	i	n		Р	W	R	:	1	5	%

меню 13 мин. мошность на шаге 2

						<u></u>		ОЩ	00.0		- G - C -				
	U	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	:	2		m	i	n		Р	W	R	:	1	5	%

меню 14_макс. мощность на шаге 1

		С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
9	5	t	:	1		m	а	X		Р	W	R	:	4	6	%

меню 15 макс. мощность на шаге 2

ĺ		С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
I	S	t	:	2		m	а	х		Р	W	R	:	5	2	%

меню 1_число шагов профиля

	С	h	а	n	g	е		S	е	t	t	i	n	g	
S	t	е	р	s		i	n		Р	Т	Ν	:	2		

принятые сокращения

PTN	профиль от 1 до 5
hSP	уставка шага от 0 до 255°C
PV	реальное значение
St	шаг профиля от 1 до 4
Target	температура уставки от 0 до 255°C
Dwell	длительность удержания уставки шага от 0 до 255 сек.
Ramp	скорость роста t°C на шаге от 0.1 до 3.0 °C/сек.
р	коэффициент "П" ПИД от 0 до 255
i	коэффициент "И" ПИД от 0 до 255
d	коэффициент "Д" ПИД от 0 до 255

Короткое нажатие ОК - старт пайки. Следующее короткое нажатие ОК - стоп пайки.

Во время пайки удержание 5 сек. Кнопки ВВЕРХ принудительно включит верхний излучатель.

В режиме IDLE удержание 5 сек кнопки ВНИЗ приведёт к перезаписи текущего профиля значениями по умолчанию.

Для входа в меню - удерживать 5 секунд кнопку ОК в IDLE

Для выхода из меню - удерживать 5 секунд кнопку ОК, введённые параметры сохранятся.

Для серфинга по меню - нажимать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ

Для редактирования пункта меню - коротко нажать кнопку ОК и изменить значение кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, индикация режима редактирования - стрелки в верхней строке, затем снова коротко нажать ОК для возврата в режим серфинга по меню.