

Expression du Besoin



Développement d'une Solution Informatique MANAHIJ CONSEIL 2018

Réalisé par : Profil du Consultant



MOHAMMED AMMARI

Ingénieur Consultant Expert

Ingénieur d'état de l'ENIM, Génie des Procédés Industriels, option Energétique

- Certifié LEAN
 MANUFACTURING à CEGOS-PARIS
- Certifié GESTION DES PROJETS
 à CEGOS-PARIS
- Certifié SUPPLY CHAINMANAGEMENT à CEGOS-PARIS
- Master coach certifié, HEC-PARIS

- Plus de 2000 jours de formation, Conseil, Accompagnement à l'échelle national et africain;
- Directeur Général et Gérant du cabinet MANAHIJ CONSEIL
- Directeur Général de CODERSA
- **■Directeur Général Adjoint chargé de l'organisation et de contrôle de gestion du Groupe ICOMAIL**
- Directeur d'usine du Groupe ICOMAIL
- ■Responsable Logistique à ICOMAIL;
- ■Responsable Bureau des Méthode et organisation à TROJACO

Domaines de Compétences :

- Expert en Management Industriel et Logistique
- •Expert en Management des Projets Industriels
- •Expert en LEAN MANUFACTURING
- Master Black Belt.

Reconnu Consultant Expert en Gestion de Production à la base de l'ANPME, domaine aéronautique, automobile et textile.

- •Animation des équipes transverses.
- •Accompagnement dans la mise en place des systèmes informatiques de type ERP.



Périmètre

Les unités de productions industriels. Tous les secteurs industriels :

- Automobile.
- Aéronautique.
- Textile.
- Agroalimentaire.
- Métallurgique.
- Plasturgie.
-



Objectifs

- > Alléger les traitements.
- > Rapprocher le constat à l'action.
- > Réduire les tâches non valeurs ajoutées.
- > *Fluidiser* le travail.
- > Coordonner entre les maillons.
- > Capitaliser.



Modules

- ✓ *Module 0 :* Gestion des données techniques (Statiques)
- ✓ *Module 1 :* Gestion de la performance des équipements.
- ✓ Module 2: Gestion du contrôle qualité produit.
- ✓ *Module 3 :* Gestion d'atelier et des flux de production.
- ✓ *Module 4 :* Visualisation des modes opératoires et instructions dans les processus de production.
- ✓ *Module 5 :* Equilibrage des lignes de production.
- ✓ *Module 6 :* Gestion des compétences d'un atelier de production.
- ✓ *Module 7*: Gestion des entrés et sorties des stocks.
- ✓ Module 8: Gestion des AMDEC/Plan de Contrôle des processus.

Structure Modulaire

Gestion du Contrôle Qualité

Gestion des AMDEC/Plan de Contrôle

controle

Gestion d'Atelier et de Flux

Equilibrage des Lignes de Production

Production

Données Techniques ou Statiques Gestion de la Performance Equipement

Equipement

Visualisation des modes Opératoire

Gestion des Mouvements de Stock

STOCK

Gestion des Compétences d'un Atelier de Production

Production

Caractéristiques

Envisager une solution informatique:

- Ouverte à d'autres applications (ERP, GMAO...).
- o Evolutive.
- Modulaire.
- Multi-utilisateurs.
- Flexible à la diversité des demandes clients.
- o Simple.



Module: Données Techniques

Ce module permet de définir les différents données techniques (statiques) utilisées pour l'ensemble des modules.

C'est données techniques sont :

- Entreprise ou usine.
- Atelier ou phase ou département.
- Ligne de Production.
- Poste de travail.
- Equipement ou machine
- Employé.

- Shift.
- Calendrier.

- Produit.
- Gamme opératoire.
- Opération.
- Mode opératoire ou instruction opératoire.
 - Client.
 - Fournisseur.




	Créer Usine/Entreprise	
Entreprise/Usine		Calendrier
Adresse		
Web		
Téléphone/Email		Enregistrer
Code atelier Atelier/Désignation Calendrier	Créer Atelier/Phase/Départe	Nombre shift Valider

	Créer Ligne de production	
Atelier		Calendrier
Code ligne		
Désignation		Enregistrer
	Définir antériorité des p	ostes


	Créer Employé	
Code Employé		
Nom		
Prénom		
Matricule	Shift	
Catégorie		
Date d'embauche		
Poste	Enregistrer	







Expression du besoin 12

Créer Opérations Code Opération Désignation **Opération Enregistrer** Temps alloué **Equipement Mode Opératoire Photos Ou Instructions**







Cette application permet de :

- Collecter ou saisir les différents types d'arrêts d'un équipement par une lecture Code à barre ou par une saisie.
 - Arrêt panne.
 - Arrêt changement de série.
 - Arrêt pause.....
- Mesurer les temps d'état d'un équipement.
- Traiter et calculer les indicateurs de performance (TRG,TRS, Disponibilité, Performance, Taux de qualité, MTBF, MTTR) :
 - Par équipement.
 - Par atelier.
 - Par usine.

Dans une majorité d'entreprises, la mesure de la performance d'un équipement se fait manuellement en respectant le processus suivant :

- Identifier les différents types d'arrêt d'un équipement.
- **Mettre** à la disposition du conducteur équipement un support pour enregistrer les différents arrêts par jour et par shift en mentionnant la durée de l'arrêt.
- Saisir sur Excel ces enregistrements.
- Calculer les temps d'état d'un équipement.
- **Traiter** les données et élaborer des tableaux de bord et graphiques mesurant la performance des équipements.
 - TRS, MTBF, MTTR,



Mesure des temps d'état

IDENTIFICATION DES CAUSES D'ARRET MACHINE











Temps d'état d'un équipement




Taux de Rendement Économique TRE



Le TRE l'indicateur stratégique d'engagement des moyens de production, il permet au dirigeant d'affiner la stratégie d'organisation de l'entreprise



Taux de Rendement Global TRG



Le TRG est un indicateur de productivité de l'organisation industrielle. C'est un indicateur économique qui intègre la charge effective d'un moyen de production

Expression du besoin

Taux de Rendement Synthétique TRS

TT: temps total

TO: temps d'ouverture

Fermeture de l'atelier

TR: temps requis

Préventif / Essais Sous-charge

TF temps defonctionnement

Arrêts de production

Temps non requis

TN: temps net

Micro-arrêts Ecarts de cadence

TU: temps utile

Non qualité

NPB:piècesonnes

 $TRS = \frac{TU}{TR} = \frac{Temps\ Utile}{Temps\ Requis} = \frac{NPB}{NTPR}$

NPTR: pièces théoriquement réalisables

Taux de Qualité Tq

TT: temps total

TO: temps d'ouverture

Fermeture de l'atelier

TR: temps requis

Préventif / Essais Sous-charge

TF temps defonctionnement

Arrêts de production

Temps non requis

TN: temps net

Micro-arrêts Ecarts de cadence

TU: temps utile

Non qualité

NPB:piècebonnes

NPR pièceséalisées

 $Tq = \frac{Nbre \ de \ pièces \ Bonnes}{Nbre \ de \ Pièces \ Réalisées}$

$$Tq = \frac{TU}{TN}$$

Taux de performance Tp

TT: temps total

TO: temps d'ouverture

Fermeture de l'atelier

TR: temps requis

Préventif / Essais Sous-charge

TF temps deonctionnement

Arrêts de production

Temps non requis

TN: temps net

TU: temps utile

Non qualité

Micro-arrêts Ecarts de cadence


 $Tp = \frac{TN}{TF} = \frac{Temps\ Net}{Temps\ de\ Fonctionnement}$

Disponibilité opérationnelle Do

TT: temps total **Fermeture** TO: temps d'ouverture de l'atelier Préventif / Essais TR: temps requis Sous-charge TF temps deonctionnement Arrêts de production Temps non requis Micro-arrêts TN: temps net Ecarts de cadence Non TU: temps utile qualité




Taux de Rendement Synthétique TRS




 $TRS = Tq \times Tp \times Do$

Le TRS mesure la performance d'un moyen de production. Il permet d'identifier les pertes, il représente un excellent outil d'investigation




Expression du besoin

Identification des arrêts de production



Mesure des temps d'état




Mesure des temps d'état


Renseignement manuel d'une fiche de suivi


	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h
Travail											
Arrêt programmé											
Pb organisation											
Changement série											
Pannes + réglages											
Micro-arrêts+ ralentis sements											
Problèmes qualité											
Autre											
	Equ	iipe :		Réf:		Bonne	Qté :	vaise	Equ	uipe :	
					4		TVICE	Vaise			
Désignation	Tem	ps		(Observ	ations			Ten	nps	
Travail		ormonnoo	~~~~~~~~~~		~~~~~~~	***************************************	·····		~~~~~~		~~~~~
Arrêts programmés			*************		**************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Problèmes d'organisation											
Changements de série											
Pannes + réglages											


Exploitation des informations Mesure de la Performance

Répartition des motifs d'arrêt









Exploitation des informations

Facteurs propres à chacun des leviers

□ Disponibilité

> Temps de changement de fabrication	t _{CF}
--------------------------------------	-----------------

- > Temps de contrôle t_{DC}
- Temps de changement outil
 t_{COP}

- Temps de panne t_p
- > Temps de changement de fabrication t_{cf}
- > Temps d'attente t_{AE}

□ Performance

- Micro-arrêts, écarts de cadence tp
- **□** Qualité
 - Rebuts, retouches

Exploitation des informations

Plusieurs niveau de visibilité

- Vision simple et synthétique de la performance :
 - TRS.
 - > indicateur global de productivité.
- Décomposition de la performance :Tq,Tp, Do :
 - identification des leviers d'action par domaine
 d'intervention (qualité, maintenance, Puis je ou
 - organisation).
- Détermination des gisements de progrès :
 - > analyse des éléments qui dégradent la performance.
 - > mesure des actions d'amélioration.

- Puis je produire plus avec mon outil de production?
- Comment mesurer l'efficacité de mes actions de progrès ?
- Quelles sont les causes de perte de mon équipement ?
- Quel temps perdu à produire de la non qualité ?
- Quelle est la performance de mon moyen de production ?

Exploitation des informations Plusieurs niveaux d'exploitation

- Affichage en temps réel :
 - > transparence de l'information pour les opérateurs.
 - > correction rapide d'une dérive du procédé.
 - > intervention maintenance de premier niveau sur incident mineur.
 - > possibilité de donner des informations de pilotage de la
 - production (OF, quantité, cadence ...).
 - Donner une possibilité de réaction à l'opérateur.
 - > Indiquer des % ou un écart / valeur objectif.



Exploitation des informations

Plusieurs niveaux d'exploitation

□ Rapport synthétique


- > contribue à la transparence de l'information.
- > choix de la période de traitement (durée d'un OF, équipe, jour ...).
- présentation attractive pour affichage (courbes, graphes).
- vtilisable comme indicateur de suivi (actions correctives, suivi de la performance, de la qualité ...).
- Afficher les rapports près des postes de travail.
- > Diffusion régulière et analyse systématique.



□ Production
□ Démoulage

62%

- □ Décrochage torche
- Mise en place tôle
- Pannes
 Arrêts indéterminés
- Changement électrode
 Attente pont
- Attente chargement



Module : Gestion de Contrôle Qualité

Cette application permet de :

- Collecter ou saisir les différents types de non conformités générées par la production d'un poste de travail ou une ligne de production par une lecture code à barre.
- Traiter la collecte des non conformités pour donner des statistiques qualité par :
 - Poste. Ligne, atelier; usine.
 - employé.
 - Produit, OF, client.



Module : Gestion de Contrôle Qualité

Généralement dans les entreprises industrielles ce contrôle qualité se fait manuellement.

Pour se faire, il faut définir les éléments suivants :

- Positionnement du contrôle (après quel poste ou fin d'une ligne de production).
- Types de défaut qualité ou non-conformité par produit, client, projet ou générique.
- Support d'enregistrement qualité.

Le processus de gestion de contrôle qualité est :

- Contrôler la qualité par poste et par shift.
- Saisir les enregistrements sur Excel.
- Traiter et tirer les statistiques qualités



Module : Gestion de Contrôle Qualité

Support d'enregistrement

	Sem	Total			
Fiche de contrôle Qualité	1	2	3	4	par catégo rie
NC1		П			3
NC2				П	3
NC3			Ш		4
NC4		П		Ш	9
NC4	Ш				6
Total par semaine	9	4	6	6	25

Module : Gestion du Contrôle Qualité

Atelier Ligne Poste	Créer Non Conformité
Produit	
Employé	
OF	
Code NC	
Désignation	Famille
Code à barre	Enregistrer
Expression du besoin	39

Copyright MANAHIJ CONSEIL- Tous droit réservés (Document Confidentiel)

MANAHU CONSEIL

Cette application permet de :

- > Suivre l'avancement des Ordres de Fabrication (OF) ou les commandes des clients.
- > Mesurer la production par poste de travail ou atelier ou ligne de production.
- → Calculer la charge de travail par poste et comparer la charge à la capacité du poste.
- > Programmer des heures supplémentaires et coordonner avec les autres fonctions (Ressources humaines, Transport, cantine,...).
- > Situer les encours entre les postes et les ateliers.
- > Calculer le rendement et la performance des postes et des

lignes.

Expression du besoin


Pour se faire:


- *Identifier* le processus de production.
- *Identifier* les postes de travail du processus de production ou ligne de production.
- Recenser les antériorités entre les postes de travail.
- Affecter les opérations à faire par les postes de travail.
 - Opération : désignation, temps alloué, équipement, mode opératoire.
- Saisir les OF et les coder par des codes à barre.
 - Un OF peut être décomposer en lot.
 - OF liée à une commande et à un client.
 - OF accompagné par une date de livraison.
- *Collecter* l'avancement de l'OF par une lecture code à barre à chaque achèvement par poste de travail.




Pour calculer le Rendement d'un poste de travail (poste manuel) :

- Recenser la quantité produite par période(jour, semaine...).
- Rendement = (Quantité produite x temps alloué du poste)/(Temps de travail).
- On peut calculer le rendement d'une ligne et d'un atelier.







Module: Visualisation des modes opératoires

Cette application permet de :

- Visualiser et de partager l'information technique d'une manière instantanée par poste de travail sur un écran installé à côté du poste.
- Alléger les postes de travail de la paperasse affichée.
- Faciliter le travail sur l'opérateur.
- Synchroniser entre le flux matière et le flux d'information.



Module: Visualisation des modes opératoires

- Information techniques :
 - Mode opératoire.
 - Instruction technique.
 - o Procédure de travail.
 - o Normes.
 - o Images.
 - o Consignes...
- L'information technique dépend :
 - Du produit à fabriquer.
 - Consignes générales (Qualité, sécurité, règlement interne).



Module: Visualisation des modes opératoires

Pour se faire:

- *Créer* les opérations.
 - *Définir* le mode opératoire et consignes à respecter.
- Créer le produit.
- *Créer* la gamme du produit.
- Affecter les opérations à chaque poste de travail.
- *Définir* les consignes générales à respecter par les différents postes.
- Créer OF.
- *Affecter* les OF aux postes ou à la ligne de production.
- *Scanner* l'OF par code à barre par poste ou au début de la ligne de production.

Module: Equilibrage des Lignes de Production

Cette application permet, pour le cas d'un processus continue de production de :

- Dimensionner une ligne de production pour répondre à l'objectif de production demandé par le client.
- Equilibrer les postes de travail de la ligne de production.
- 3 → Localiser les postes goulots.
- → Réajuster.



Module: Equilibrage des Lignes de Production

Pour se faire:

- *Définir* l'objectif de production demandée (Q).
- *Définir* l'horaire de travail (jour, semaine, mois) (T).
- Définir le Rendement ou activité de la ligne (A)
- *Calculer* le temps cycle (C) ou Takt time.
 - $C = T/Q \times A$
- *Définir* le produit à fabriquer.
- Définir la gamme opératoire du produit.
- **Définir** l'antériorité technique des opérations.
- Calculer le nombre de poste de travail à mettre sur la ligne de production (N).
 - $N = (Q \times Temps gamme produit)/(T \times A)$
- Affecter les opérations sur les postes de travail, en respectant :
 - La charge par poste presque égale à C.
 - L'antériorité technique.
 - Perte d'équilibrage est faible (= (NxCm Temps gamme produit)/(NxCm)) où Cm le poste le plus chargé.

Module: Gestion des Compétences d'un Atelier de Production

Cette application permet de :

- Gérer et suivre les compétences des opérateurs d'un atelier de production.
 - Compétences techniques.
 - Compétences transverses.
- Dresser et suivre les plans de formations des opérateurs.
- Mesurer le niveau de polyvalence de chaque opérateur.



Module: Gestion des Compétences d'un Atelier de Production

Pour se faire:

- Définir les opérations de l'atelier ou de ligne de production.
 - Opérations transverses (maintenance, amélioration, sécurité).
- Créer les opérateurs ou employés.
- **Définir** une grille de cotation de la polyvalence.
 - Cotation par opération.
 - Cotation de la difficulté de l'opération.
- *Mesurer* le niveau de polyvalence par opérateur.
- *Etablir* des plans de formation.
- Suivre et valider les formations des opérateurs.



Cette application permet de:

- Créer une plateforme ou une base de données uniques pour gérer les AMDEC et Plan de Contrôle des différents processus de l'entreprise.
- ² → Garder la traçabilité de la création des AMDEC et Plan de Contrôle à la réalisation des audits.
- Gérer les versions.
- *Gérer* et suivre les plans d'actions.



Les outils AMDEC et Plan de Contrôle sont imposés par la norme ISO/TS de l'automobile. Et même avec la norme ISO 9001 V 2015, il sera obligé de travailler avec l'AMDEC processus pour gérer les risques processus.

Constat: Dans la majorités des entreprises dans le secteur automobile, la réalisation des AMDEC processus et les plans de contrôle se font sur Excel et d'une manière cloisonnée. Ce qui génère :

- Un décalage entre AMDEC et Plan de contrôle.
- La non efficacité de la gestion des défaillances.
- Audits clients non réussis.
- Mauvaise gestion des plans d'actions.

Processus de réalisation : AMDEC

- Identifier le processus à étudier.
- *Identifier* les activités ou tâches du processus.
- Recenser les Défaillances de chaque activité.
- *Identifier* les effets de chaque défaillance sur le client interne et externe.
- Recenser les moyens de détections et préventions existants pour chaque défaillance.
- Créer une grille de cotation de la fréquence ou occurrence, de la détection et de la gravité des défaillances.
- Coter pour chaque défaillance la fréquence, la détection et la gravité.
- *Calculer* la criticité = Fréquence x Détection x Gravité.
- *Hiérarchiser* les Défaillances en fonction de la criticité.
- Dresser des plans d'action pour les défaillances critiques (sup C seuil).
- Suivre les plans d'actions et recalculer la criticité.

Processus de réalisation : Plan de contrôle

- *Identifier* le processus à étudier.
- *Identifier* les activités ou tâches du processus.
- Définir ce qu'il faut contrôler par activité ou tâches ou opérations.
- *Définir* par quel moyen et technique pour contrôler.

Note : le Plan de Contrôle est résultat d'une étude AMDEC.



Support de base AMDEC

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité **EVOLUTION DEFAILLANCES** Opération 1 Moyens du Mode Actions Actions Prévention de processus Conség. correct. correct. G Délai O' D G' D' C' Détection Causes Resp. défaillance détection Client process



TABLEAU des OCCURENCES

OCCURRENCE (fréquence)	Note	Risque
Très faible probabilité de défaillance	1 2	< 3 / 100 000 1 / 20 000
Faible probabilité de défaillance	3 4	1 / 10 000 1 / 2 000
Probabilité modérée de défaillance	5 6	1/1000 1/200
Forte probabilité de défaillance	7 8	1 / 100 1 / 20
Très forte probabilité de défaillance	9 10	1/10 1/2

TABLEAU de GRAVITE

Gravité automobiliste	Note	Gravité usine client					
Pas d'effets perceptibles	1	Aucune influence					
Effet mineur, gêne légère	2 3	Effet mineur Gêne sans perturbation					
Insatisfaction, gêne Inconfort	4 5	Léger mécontentement de l'opérateur Légère perturbation du flux					
Mécontentement, baisse des performances	6 7	Mécontentement de l'opérateur Perturbation modérée des flux					
Grand mécontentement Frais élevés, panne	8 9	Grand mécontentement de l'opérateur Perturbations flux, rebuts, retouches					
Problèmes de sécurité Non conformités / règlements	10	Problèmes de sécurité Arrêt du processus de fabrication					


TABLEAU DE DETECTION

OCCURRENCE (fréquence)	Note	Risque
Très faible probabilité de non détection	1 2	1 / 20 000 1 / 10 000
Faible probabilité de non détection	3 4	1/2000
Probabilité modérée de non détection	5 6	1 / 500 1 / 200
Forte probabilité de non détection	8	1 / 100 1 / 50
Très forte probabilité de non détection	9 10	1 / 20 1 / 10

Tableau de Suivi des Actions AMDEC

	SUIVI DES ACTIONS AMDEC																		
Produi	-	rse:	Ensem			P	ilote <i>i</i>	AMI	DEC	:		Page :							
Référei	nce :		Référe	nce :								Pag	ge:						
N° , Libellé de					résu	ltats		Planification de la mise en oeuvre											
action	date	l'AC	responsable	D'	O'	G'	CR												
																			_

Support de base



Exemple

AMDEC

Produit: Hachoir

Pièce ou élément : BOL

Date AMDEC

Page

Fonction de base : hacher les aliments

Fonction élémentaire : contenir les aliments

Pilote AMDEC

Référence: XXX

Référence : YYYYY

	PRODUIT		Р	REVU/E	EXISTAN	Т	ACTIONS	RESULTATS					
Mode de défaillance	Causes possibles	Effet sur l'utilisateur	NOTES			Responsable	Délai	NOTES					
			D	0	G	С				D'	0'	G	Cr
Ne contient plus les aliments Ne maintient	Déformé Cassé Hygiène	Ne sert plus	2 1 5	4 3 5	10 10 10	80 30 250							
plus le couteau N'est plus transparent	Axe HS Dessoudé Altération	Risque casse du couteau Difficulté d'utilisation	1 1 2	5 5 4	7 7 2	35 35 16							
	matière												

Exemple

AMDEC

Fonction élémentaire : contenir les

Produit: Hachoir

Pièce ou élément : **BOL**

Date AMDEC Page

Pilote AMDEC

Fonction de base : hacher les

aliments

aliments

Référence : YYYYY

Référence : XXX Référer

							r							
	PRODUIT					Γ	ACTIONS CORRECTIVES				RESULTATS			
Mode de défaillance	Causes possibles	Effet sur l'utilisateur		NOTES			Responsable	Délai Mesure prise			1	NOTES		
			D	0	G	С				D	0	G	Cr	
Ne contient plus	Déformé	Ne sert plus	2	4	10	80	BE	1 mois	Étude	2	2	10	40	
les aliments	Cassé		1	3	10	30		3 mois	matière	1	1	10	10	
	Hygiène		5	5	10	250	Marketing		Calcul	4	3	10	120	
Ne maintient plus									Notice					
le couteau	Axe HS	Risque casse du	1	5	7	35								
	Dessoudé	couteau	1	5	7	35								
N'est plus														
transparent	Altération matière	Difficulté d'utilisation	2 4		2	16								

Exemple: Plan de Contrôle

l								J						
ANP	ENAUL PQP - Control Plan	T NISS	5 <i>P</i>	ALVI			○ Prototype	○ Pre-Pro	duction	1	SC Produ	ection		13 RENAULT S.A. NISSAN ISSUE NO: 2.2
Suppl	ator & Phone No.		6) Ben S	alah Tel.; 00216 72 373 4	Part Name 94 DW 128	Speakert	Lhit 6,5 Inch	Date Originated Supplier Plant		9 91/09/2005 RBTN	<u> </u>	Design Change Date Revised Supplier Code	Lovel 1	2) 5 ;HP-3429 3 15/02/2007 02459-20
Suppl	or Approval/ Date or department		Approx	red, 12/00/2007				Nissan Imp		art (5)	O A.	0.18	COBD	
Renau Note:	it / Nissan Approval / Dale Approval by Renault and / or h	14) Viscan shall not relieve the ou	pp#eriti	any way from its responsit	olitas.			Renautt -0				S	<u>¥</u>	
1 No.	Process	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	No.	Product Product	Process	Special Char. Identh	Specification Tolerance	25 ratuation / Measurement Technique	Size	fethods Sample Freq'cy	Control Method	Maintenance	Poka Yoke	Reaction Plan
0	Material incoming control	(19)	20	(21)	(22)	(23)	refer to the specification of drawings	VA_RBTN 032	(26)	27)	(29)			(30)
1	Magnet system assembly	Cleaning brusher + Vaccum Gluing Machine centring tool	1.1		Pressure		1-2 кРа	Manometer	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process, check parameter and control of quality of last pieces (Reference document VA_038D)
			1.2		Glue weigith, colour, aspect		Acrodur 2000B: 8 637 652 103 - Green 110 4- 10 mg Acrodur 2000A: 8 637 652 104 - Red 110 4- 10 mg	Weighing scale	5	s Per3h SP		Maintenance plan		Stop process, adjust parameters separation of loudspeakers of last 3h; 100% control of quality this production step (reference document VA_038D)
			1.3		Pressure		3-4 bar	Manometer	er 1 Star		Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process and adjust parameters
			1.4		Time		2,5 s	Display on work station	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan	Sensors to avoid unpreceed parts after gluing	Stop process and adjust parameters
			1.5	Attributive criteria			AAW 41001	Visual	100%	Continuously	Attributive			Stop process, inform superior and adjust parameters
2	Drying line magnet system with piess	Drying line	2.1		Drying time		Drying time: 1> 2 min	Chronometer	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten			Stop process, adjust parameter and control of quality of last pieces (Reference document VA_038D)
3	Press Terminal to Frame	Press and bending Machine	9.1		Pressure		6 bar	Manometer	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process, adjust parameter; separation and 100% control of quality of loudspeakers of last sh (Reference document VA_039D)
			3.2	Attributive criteria			AAW 41 003	Visual	100%	Continuously	Attributive			Stop process, inform superior and adjust parameters
4	Magnet System to frame assembly	Gluing machine	4.1		Glue weigth, colour, aspect		Accrodure 12006: 8 697 652 076 - Blue 280 4- 20 mg Accrodure 1200A; 8 697 652 077/076 - Ped 280 4- 20 mg	Weighing scale	5	Per 3h	SPC	Maintenance plan		Stop process, adjust parameter; separation of loudspeakers of last 3h; Skip lot control of quality this production step (reference document VA_038D)
			4.2		Pressure		4-5 bar	Manometer	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process and adjust parameters
			4.3		Time		4.8	Display on work station	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten			Stop process and adjust parameters
5	Air gap cleaning (dust assumption) and Magnet system on Korb pressed	Press Machine Vaccum machine Automation station	5.1		Pressure		1-2 kPa	Manometer	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process, check parameter and control of quality of last pieces (Reference document VA_0380)
6	Assembly spider into frame and voice coil holder into magnet system	Voice coil holder	6.1	Position Orientation			AAW 41007	Visual	100%	Continuously	Attributive			Stop process, inform superior and adjust parameters
7		Warmforming machine	7.1		Surface Temperature of Tool		290-330°€	Thermometer	1	Per 3h	PC 41008	Maintenance plan		Stop process, inform superior, check parameter separation of loudspeakers of last 3h; Skip lot control of quality of this production step
			7,2		Time		4-6 s	Display	1	Start of shift	Checkliste Starten Rüsten	Maintenance plan		Stop process, inform superior, check parameter separation of loudspeakers of last 3h; Skip lot control of quality of this production step
			7,2	Quality of soldering			AAW 41007	Visual	100%	Continuously	Attributive			Stop process, inform superior and adjust parameters
													Page 1	of 3