
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


ร้านซักผ้า สงขลา


แก้ไขทันที

ออฟไลน์ตั้งแต่มีนาคม 2026 – ตรวจว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วหรือไม่

5 kWp*	0 kWh	–	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก







สิ่งที่พบ


- อินเวอร์เตอร์ Huawei และดองเกิลขาดการเชื่อมต่อตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026 มีแจ้งเตือน "Network Connection Error" ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และขนาดระบบตั้งไว้เป็น 0 kWp
- ในปี 2025 ผลิตได้ 590–770 kWh ต่อเดือน ร้านซักผ้าเดียวกันนี้มีอยู่ใน SolisCloud ด้วย จึงอาจเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ Huawei ออกไปแล้ว

สิ่งที่ควรทำ

1. สอบถามเจ้าของหรือช่างว่ายังมีอินเวอร์เตอร์ Huawei ติดตั้งอยู่หรือไม่
2. ถ้าเปลี่ยนแล้ว ให้ปิดระบบนี้ใน FusionSolar เพื่อไม่ให้ขึ้นสถานะขัดข้องอีก ถ้ายังติดตั้งอยู่ ให้เชื่อมดองเกิลกับ Wi-Fi ใหม่

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)



อันดับ 8 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน