



|                                    |                                     |                                                |                 |            |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Prototype | <input type="checkbox"/> Pre-Launch | <input checked="" type="checkbox"/> Production | Date (Original) | 04/11/2019 |
| Part Name:- LAY SHAFT ASSY (A)     | Part No.:- P10022549A (A)           | Inspection Standard Number                     | SIP/4326/240    |            |
| Customer :- M&M (SWARAJ)           | Change Level:-A,10-03-21            | Part Stage                                     | HT Lab.         |            |

[illegible]

CONTROLLED COPY  
SR NO. 01  
ISSUED TO UNIT 7  
DATED 20/ March/ 22.

## Material- En 353



Reaction Plan: A-यदि Inspection करते समय कम्पानेंट खराब मिले तो खराब कम्पानेंट का Rejection का टैग लगाकर Rejection टेबल पर रखें और उसके बारे में Department के Incharge को बतायें।

|          |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legends: |  Special Characteristics as Per Drawing |  Special Characteristics For Process |  Special Characteristics For Safety |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Change Details

| Date     | Rev. No. | Change                                                                                               | Reason for Change    | Date | Rev. No. | Change | Reason for Change |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 10/03/21 | A        | Part No.P10022549A Was P622004B<br>Part Name Lay Shaft Assembly Was<br>Shaft Lay Z-13 & Z-21 540 PTO | New Drawing Recieved |      |          |        |                   |