



Material- 20MnCr5



Reaction Plan: A-यदि Inspection करते समय कम्पोनेंट खराब मिले तो खराब कम्पोनेंट को Rejection का टैग लगाकर Rejection टेबल पर रखें और उसके बारे में Department के Incharge को बतायें।

► **Special Characteristics as Per Drawing**

* Special Characteristics For Process

 Special Characteristics For Safety

Change Details

Checked By: