$f_{reset} = V_{phys.\ reset} \cdot R_{soft.\ reset}$

$f_{reset} = \overline{(A_1 A_2 C H)} \cdot \overline{(F_1 \cdot F_2)}$ *

4. Configuration; accel., ADC, ARINC

- Physical

C \ A_1A_2	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$\rightarrow V_{phys\ config} = \overline{(C \cdot A_1 \cdot A_2)}$

- Software

H \ F_1F_2	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$\rightarrow R_{soft\ config} = \overline{(H \cdot F_1 \cdot F_2)}$

$f_{Config} = V_{phys\ config} \cdot R_{soft\ config}$

$f_{config} = \overline{(C \cdot A_1 \cdot A_2)} \cdot \overline{(H \cdot F_1 \cdot F_2)}$

5. Test