



*Размеры для справок

- 1. Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 *ЭЗ*.
- 1. Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме И94.11.03
 2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
 R1...R6 010.02.0201.04.00
 R7..R12 010.02.0206.12.00
 C1...C9 180.00.000.00.00.
 XS1 вариант 2
 XS2, XS3 вариант 1
 VT1, VT2 вариант 3

- VT3...VT8 190.00.000.00.00. 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТ –120 ГОСТ 19250-73. 4. После сбарки электронную ячейку прамыть по ГОСТ Р 70798-2023 изапропиловым спиртом смесью ГОСТ 9805-84.
- 5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92.

- 6. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1–92. 7. Покрыть изделие лаком КО-945 по ГОСТ 16508-7. 8. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015-75.
- 9. Печатные проводники условно не показаны.

		ит затяжки Ц							
					И94.11.03.03.21.73.14.001 СБ				
						Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Круглов В. С.			УМЗЧ на биполярных транзисторах сборочный чертёж		1		2.1
Пров.		Селиванов К. В.							
Т. контр.						Лист:	1	Листов	<u>1</u>
						M	гту і	ıм. Н. Э. Бо	имана
Н. контр.						Кафедра ИУ́4 Группа ИУ4–73Б			
Утв.									

Формат

Копировал