KONFIGURACJA VLAN na routerze EdgeRouterX

(ROUTING pomiędzy VLAN)

- 1. Reset routera wciskamy mikrowyłącznik tak długo aż zacznie migać lampka na porcie Eth4, czekamy do momentu gdy zaświeci się na stałe.
- 2. Podłączamy kabel do portu Eth0 (do konfiguracji. Komputer ustawiamy na adres statyczny np . 192.168.1.10/24)

Logujemy się do routera podając login: ubnt i hasło: ubnt

UWAGA: przed logowaniem wykonać polecenie ping 192.168.1.1 –t (router ma długi czas startu)

- 3. Zmieniamy adres LAN (wizard po podłączeniu, WAN ustawiamy na port Eth4 (ostatni port)) na 192.168.X.1 gdzie X to nr stanowiska, włączamy DHCP na portach LAN (w komputerze w zależności od wybranej opcji można adres IP ustawić na DHCP). Po starcie routera należy odświeżyć adres IP komputera (lub zmienić przy adresie statycznym).
- 4. Konfigurujemy VLAN na portach 1,2,3

Na porcie 1 będzie VLAN 10 NIEtagowany

Na porcie 2 będzie VLAN 20 NIEtagowany

Na porcie 3 będzie VLAN 10 i 20 TAGOWANY

Po naciśnięciu klawisza Dashboard dodajemy definicje VLAN:

Dashboard > Add Interface > Add VLANVLAN ID: 10

Interface: switch0

Address: Manually define IP address > 10.0.10.1/24

VLAN ID: 20

Interface: switch0

Address: Manually define IP address > 10.0.20.1/24

5. Tworzymy nowe serwery DHCP dla naszych VLAN'ów:

Services > DHCP Server > Add DHCP Server

DHCP Name: vlan10 Subnet: 10.0.10.0/24 Range Start: 10.0.10.10 Range Stop: 10.0.10.20 Router: 10.0.10.1

Router: 10.0.10.1 DNS 1: 10.0.10.1

DHCP Name: vlan20 Subnet: 10.0.20.0/24 Range Start: 10.0.20.20 Range Stop: 10.0.20.30 Router: 10.0.20.1

DNS 1: 10.0.20.1

6. Teraz przypisujemy VLAN'y do portów:

Dashboard > switch0 > Actions > Config > VLAN

VLAN Aware: Enabled

eth1 pvid: 10
eth2 pvid: 20
eth3 vid: 10,20

- pvid port NIE TAGOWANY
- vid port TAGOWANY

7. Sprawdzenie działania routingu pomiędzy VLAN:

Do portów 1 i 2 podłączamy 2 komputery i na maszynach wirtualnych (wyłączony FIREWALL) sprawdzamy czy:

- otrzymały odpowiednie adresy IP z zakresów dla danego portu.
- pingujemy na drugi komputer.

Brak odpowiedzi oznacza błędy w konfiguracji.

Sprawozdanie wysyłamy na TEAMS